

ORIENT

修理料金表

— お客様向け —

2025年10月

エプソン販売株式会社

目 次

PAGE	項目	概要
(2)	修理に関する注意事項①	1-1 修理内容について
(2)	修理に関する注意事項①	1-2 製品保証について
(2)	修理に関する注意事項①	1-3 補修用部品の保有期間について
(3)	修理に関する注意事項②	1-4 修理キャンセルについて
(3)	修理に関する注意事項②	1-5 修理不可の製品
(3)	修理に関する注意事項②	1-6 修理納期
(3)	修理に関する注意事項②	1-7 お支払い方法について
(4)	料金表の見方	2-1 修理料金の見積り方法
(4)	料金表の見方	2-2 見積り参考事例
(5)	ケース番号・商品区分一覧	<u>ケース番号 03-002~C75372-0</u>
(6)	ケース番号・商品区分一覧	<u>ケース番号 C75384-5~D855E8-0</u>
(7)	ケース番号・商品区分一覧	<u>ケース番号 D855F8F-0~F6B2-UAK0</u>
(8)	ケース番号・商品区分一覧	ケース番号 F6E2-UAA0~J504A9Z-0
(9)	ケース番号・商品区分一覧	<u>ケース番号 J504B3-3~RPCW-**</u>
(10)	ケース番号・商品区分一覧	<u>ケース番号 RPCX-**~UN5J-**</u>
(11)	ケース番号・商品区分一覧	<u>ケース番号 UN5W-**~ZB01-**</u>
(12)	修理料金	<u>修理料金</u>
(13)	お問い合わせ先	修理品の送り先・商品に関するお問い合わせ

修理に関する注意事項①

1-1. 修理内容について

- ・内装修理技術料には、内装部品代、電池代、防水検査代(必要時の外装洗浄・パッキン交換)が含まれます。
- ・外装修理、電池交換技術料には、電池代、防水検査代(必要時の外装洗浄・パッキン交換)が含まれます。
- ・内装修理を行わない場合、機械の精度・機能の保証はございません。
- ・外装修理、バンド交換・修理は、技術料の他別途部品代が必要となります。
- ・外装部品の文字板、ガラス、りゅうず(必要時の巻真交換含む)、ボタン、針については、商品区分ごとの定額料金となります。
- ・ケース一式を交換する際、りゅうずは含まれません。合わせてりゅうずを交換する場合は、別途商品区分に準じたりゅうず代が必要となります。
- ・軽研磨料金は、「内装(外装技術料)」+「軽研磨技術料」なります。
- ・軽研磨は、ステンレス素材(裏蓋・刻印箇所を除く)のみ対象となり、深い傷・打痕などは残る場合があります。また、外観のカーブ具合や筋目・鏡面具合などは、購入当初より若干変化する場合があります。
- ・補修用部品の保有期間を超過した製品の修理、および貴金属(18金・銀)、超硬、べっこう、裏ねじなどの特殊品の修理については、別途見積となります。
- ・内装修理+外装修理など同時に進行する場合は、金額の高い技術料が適用されます。
- ・外装修理のみ、電池交換のみなどの修理箇所指定の場合、指定箇所のみが修理保証の対象となります。
- ・修理の際に交換した不良部品については返却いたしません。
- ・時計の状態や部品在庫によっては、修理不可となる場合があります。
- ・修理料金は予告無く変更する場合があります。

1-2. 製品保証について

- ・お客様のご購入日から1年間※の保証となります。 ※オリエントスターは2年間保証。
- ・保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証規定に従って無料で修理・調整いたします。
- ・保証の対象部分は、時計本体および金属バンドです。
- ・次のような場合には、保証期間内の保証対象部分であっても有料修理となります。
- 1. 電池交換(取扱説明書をお読みください)
- 2. 時計本体および金属バンドであっても、ご使用中に生じた外観上の変化 (ケース・ガラス・りゅうず・バンドなどのキズや汚れ・変色・変形・割れなど) および非金属バンド。
- 3. 誤ったご使用による故障、またはお取扱上の不注意による故障または損傷。
- 4. 火災・水害・地震・その他天災地変による故障または損傷。
- 5. 不適当な修理や改造による故障または損傷。
- 6. ご購入店・当社修理窓口以外での電池交換や修理による故障または損傷。
- 7. 保証書のご提示がない場合。
- 8. 保証書にご購入店名の捺印、ご購入日、商品名、品番およびお客様名の記載がないなど、記入事項に不備のある場合あるいは字句を書き換えられた場合。

1-3. 補修用部品の保有期間について

時計の補修用部品の保有期間は、製造終了後7年間を基準としています。

ただし、補修用部品とは、製品の機能を維持するための部品で、ケース・ガラス・文字板・針・バンド・りゅうずなど、製品の機能維持と直接関係がない外装部品は含まれておりません。

これらの部品は、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合があります。

修理に関する注意事項②

1-4. 修理キャンセルについて

- ・修理ご依頼後、お客様のご都合により修理キャンセルされた場合は、キャンセル料2,200円(税別2,000円)をご負担いただきます。
- ・ご依頼の際、料金表を目安に修理許容限度金額をご提示いただければ、キャンセル料は発生しません。
- ・お電話での概算のお見積りは、オリエントお客様相談室までお問い合わせください。

1-5. 修理不可の製品

- ・海外で販売され、国内へ逆輸入したオリエント製品。
- ・製造終了後7年以上が経過し、補修用部品を保有していない製品。
- ・損傷が激しい場合や、不正改造が見られる場合。

1-6. 修理納期

見積り 約1~2週間内装修理 約4週間

外装修理 約4週間

バンド修理・交換 約2~3週間電池交換 約2~3週間

軽研磨・特殊修理 約4~8週間

※繁忙期を除く

1-7. お支払い方法について

・修理代金のお支払いは、代金引換となり、手数料として一律572円(税込み)となります。

料金表の見方

2-1. 修理料金の見積り方法

① 製品裏面に記載のケース番号を確認します。





② 「ケース番号・商品区分一覧」より該当の商品区分を確認します。 (5~12ページ)

「ケース番号・商品区分一覧」の「**」標記のケース番号は、上4桁をご参照ください。一覧に記載のないケース番号については、オリエントお客様相談室へお問い合わせください。

ケース番号・商品区分一覧 03-002 C754J8-5 ▲: 内装修理のみ可 △: 内装修理のみ可(外装修理 要ご相談) ×: 修理不可 469WB5-7 - AA 469WB6-8 - AA 469WB7-7 - AA 469WB9-8 - AA 469WC1-8 - AA 469WC2-8 - AA 469C20-5 - BA 468202-5 - BA 468204-7 - BA 468304-7 - BA 468304-7 - BA 468304-6 - BA 597501-7 · B A 597701-6 · X 597702-6 · X 597703-6 · X 597703-6 · X 59703-6 · X 59704-6 · X 598WA1-7 · A A 6EC366-7 · X 6EC367-6 · X 6EC370-7 · X 9GM99N-0 · X C75211-0 · X C75216-0 · X C75217-0 · X C75217-0 · X C75218-0 · X C75218-5 · X C75218-5 · X C75211-0 · X C75211-0 · X C75211-0 · X C75211-0 · X 03-003 · X 1A00-* · X 1A01-* · X 1A02-* · X 1A03-* · X 1B00-* · X 1C00-* · X 1E00-* · X 1F00-* · X 805502-5 · X 805503-4 · X 805504-6 · X 805505-4 · X 805506-0 · X 805507-0 · X 805513-5 · X 805517-2 · X 805517-2 · X 805528-7 · X 805528-7 · X A3-686C · X A3AA- * * · A A A3AB- * * · X A3AD- * * · A A4-676A · X A4-676B · X B05212-0 · X B05213-5 · X B05214-7 · X B05216-6 · X B05217-2 · X C255R1-4 · X C27224-0 · X C27226-0 · X C27227-0 · X C27228-7 · X C75273-6 · X C75274-6 · X C75275-0 · X C75277-7 · X C75278-5 · X C75279G-4 · X A8-681 · X A8-683B · X A8-683C · X 752V2-5 · X 752V2-5 · X 752V3-5 · X 752V5-4 · X C752V5-4 · X C752V6-5 · X C752V7-5 · X C752V8-0 · X C752V9-0 · X C752V9-0 · X C752W4-7 · X C752W6-0 · X C752W8-6 · X A8-684B · X 305218-0 · × 27231-0 · × A55210-4 · X A55210F-4 · X A55210F-4 · X A55214-0 · X A55215-5 · X A55216-2 · X A55217-5 · X A8-684C · × A8-685B · × A8-685C · × A8-691A · × B05220-0 · X B05221-0 · X B05221-0 · X B05223-4 · X B05224-4 · X B05225-4 · X C27231-0 · X C27232-0 · X C27233-6 · X C27328-7 · X C27333F-6 · X C27525-4 · X C27530-4 · X C75279G-4 · X C75281-0 · X C75282-0 · X C75283-5 · X C75287-0 · X C75291-5 · X C75296-0 · X A8-691B · × A8-695A · ×

③ 商品区分の「修理技術料」と故障個所に応じた「外装部品代」を合算して、修理料金を見積ります。(11ページ)

修理料金

·修理料金

内装·外装修理

商品区分		Α		В		С		D		Е		F	
		税込	税別	税込	税別	税込	税別	税込	税別	税込	税別	税込	税別
内装修理技術	料(内装部品代含む)	7,150円	6,500円	11,440円	10,400円	18,590円	16,900円	22,880円	20,800円	28,600円	26,000円	32,890円	29,900円
外装修理技術	は(外装部品代除く)	4,004円	3,640円	5,005円	4,550円	5,720円	5,200円	7,150円	6,500円	8,580円	7,800円	10,725円	9,750円
外	文字板	2,145円	1,950円	4,290円	3,900円	7,150円	6,500円	10,010円	9,100円	11,440円	10,400円	12,870円	11,700円
装	ガラス	2,860円	2,600円	3,861円	3,510円	4,862円	4,420円	5,863円	5,330円	6,864円	6,240円	7,865円	7,150円
部	りゅうず	2,145円	1,950円	2,145円	1,950円	3,575円	3,250円	3,575円	3,250円	5,005円	4,550円	5,005円	4,550円
代	ボタン	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円
	針 (1本)	1,001円	910円	1,001円	910円	1,001円	910円	1,001円	910円	1,001円	910円	1,001円	910円

2-2. 見積り参考事例

例①	商品区分A:分解掃除 + ガラス交換の場合
עילו	内装修理技術料 ¥7,150 (税別¥6,500) + ガラス代¥2,860 (税別¥2,600) = ¥10,010 (税別¥9,100)
例②	商品区分B:ウルゥラず + 針交換の場合
17リ(と)	外装修理技術料 ¥5,005(税別¥4,550) + りゅうず代 ¥2,145(税別¥1,950) + 針代 ¥1,001(税別¥910) = ¥8,151(税別¥7,410)
/Bil/©	商品区分C:分解掃除 + 軽研磨の場合
例③	内装修理技術料 ¥18,590(税別 ¥ 16,900) + 軽研磨技術料 ¥10,010(税別 ¥ 9,100) = ¥28,600(税別 ¥ 26,000)

03-002	~	C75372-0				▲:内装修理の	Dみ可 △:内装	修理のみ可(外	装修理 要ご相談	:) × : 修理不可
ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分
03-002 · ×	469DD4F-70 · A▲	483407-80 · E▲	598WA2-7 · A▲	A55221-5 · X	AA0301 · X	B05235-5 · X	B4AB-** • A	C70414Z-0 · X	C752C5-0 · ×	C752P5-0 · X
03-003 · ×	469DD5-70 · A▲	483408-80 · F▲	599WA1-5 · X	A55222-5 · X	AA05-** · C	B05237-5 · X	B67203B-0 · X	C70417-4 · X	C752C6-0 · X	C752P6-6 · X
1A00-** · X	469DD5F-70 · A▲	483501-90 · C▲	599WA3-7 · X	A55223-2 · X	AB00-** · B▲	B05238-5 ⋅ ×	B67204B-0 · X	C70418-5 · X	C752D1-0 · X	C752P7-5 · X
1A01-** · X	469DD6-70 · A▲	483503-60 · D▲	599WC7-5 · X	A55224-2 · X	AB02-** • B▲	B05239A-6 · X	B67204S-0 · X	C70421-6 · X	C752D2-0 · x	C752P8-0 · X
1A02-** · X	469DD6F-70 · A▲	487WA7B-9 · A▲	599WC9B-7 ⋅ X	A55228-7 · 🗙	AB04-** • B▲	B05239B-6 ⋅ X	B67205-2 · X	C70422Z-5 · X	C752D3-0 · x	C752P9-0 · X
1A03-** · X	469EA9-70 · A▲	487EC1-90 · B▲	599WC9G-7 ⋅ X	A55232-0 · X	AB05-** • B▲	B05239C-6 · X	B67206-2 · X	C70425-4 · X	C752D4-0 · X	C752R1-0 · X
1B00-** · X	469EA9F-70 · A▲	558BA0G-0 · ×	6EC366-7 · X	A55234-5 · X	AB06-** • B▲	B05239D-6 ⋅ X	B67303B-0 · X	C70519-0 · X	C752D9-0 · x	C752R2B-0 · X
1C00-** · X	469EB3-8 * · A▲	558BA1S-0 · X	6EC367-6 · X	A55235-0 · ×	AB08-** • B▲	B05240A-6 · X	B67304S-0 · X	C70520-0 · X	C752E1-0 · X	C752R3B-0 · X
1D00-** · X	469EB4-8 * · A▲	558BA21-0 · X	6EC370-7 · X	A55236-0 · X	AB0B-** • B▲	B05240B-6 · X	B67307-5 · X	C70523-0 · X	C752E2-0 · X	C752R5-6 · X
1E00-** · X	469EC7-7 * · A▲	558BA2G-0 · X	9GB3BA-0 ⋅ X	A55239-5 · X	AB0C-** • B▲	B05240C-6 · X	BF00-** X	C70524-5 · X	C752E3-0 · X	C752R6-6 · X
1F00-** · X	469EC9-7* · A▲	558BA3S-0 ⋅ X	9GM09N-0 ⋅ X	A55240-7 · X	AB0D-** • B▲	B05241A-6 · X	BF04-** · X	C751Y6-0 · X	C752E4-0 · X	C752R7-0 · X
1G00-** X	469ED1-7* · A▲	558BA4S-0 · X	9ME305-0 ⋅ X	A55241-0 · X	AC00-** · C	B05241B-6 · X	BF06-** X	C75243-5 · X	C752E5-0 · X	C752S2-5 · X
1H00-** · X	469ED5-4* · A▲	558BA5S-0 · X	A0521HP-0 ⋅ X	A55326-7 · X	AC03-** · C	B05241C-6 · X	BF07-** X	C75245-4 · X	C752E6-0 · X	C752S3-0 · X
1J00-** · X	469EE6-7* · A▲	558BA6G-0 · X	A0521LA-3 ⋅ X	A55333G-5 · X	AC04-** C	B05302-5 · X	BFAA-** X	C75246G-4 · X	C752E7-7 · X	C752S4-0 · X
1K00-** · X	469EE7-7 * · A▲	558BA6S-0 · X	A0521U-4 · X	A55337-0 · ×	AC08-** · B	B05303-4 · X	BFAB- * * · X	C75247-6 · X	C752E8-6 · X	C752S5-0 · X
1L00-** · X	469EE8-7 * · A▲	558BA6T-0 ⋅ X	A0521V-0 · X	A55338-0 · X	AC09-** · C▲	B05306-0 ⋅ X	BFAC-** · X	C75248-0 · X	C752F1-0 · X	C752S6-0 · X
1M00-** · X	469EF3-8 * · A▲	558BA7S-0 ⋅ X	A0521X-4 · X	A55511-6 ⋅ ×	AC0A-** · C▲	B05307-0 · X	BFAD-**·X	C75249-0 · X	C752F5-0 · X	C752S7-0 · X
1N00-** · X	469KC6-7 * · A▲	558BA8G-0 ⋅ X	A052Z9P-3 ⋅ X	A55512-4 · X	AEAA-** · D	B05308-0 ⋅ X	BFAE-** · X	C75250-5 · X	C752F6-0 · X	C752S8-0 · X
1P00-** X	469KP5 -8 * · A▲	558BA8S-0 · X	A0551T-0 ⋅ X	A55513-4 · X	AF02-** · C	B05311-0 · X	BFAK- * * • X	C75251-0 · X	C752G1-6 · X	C752S9-0 · X
1Q00-** · X	469SA4-8 * · A▲	558BA9G-0 · X	A0551W-3 ⋅ X	A55517-5 · X	AF06-** · D	B05331B-7 · X	BFAL-**·X	C75252-0 · X	C752G2-6 · X	C752T1-0 · X
1R00-** · X	469WA1-7* · A▲	558BA9S-0 ⋅ X	A100-** · B	A55519-5 · X	AG00-** · B	B05331T-7 ⋅ X	BFAS-** X	C75253-0 · X	C752G3-4 · X	C752T2-6 · X
1S00-** · X	469WA2-6* · A▲	558BA9T-0 ⋅ X	A1-670B ⋅ B▲	A55521-5 · X	AG02-** · B	B05331U-7 · X	BFAX- * * · X	C75254-0 · X	C752G8-0 · X	C752T5-0 · X
1T00-** · X	469WA3-8 * · A▲	559EB2-0 · A▲	A1-671B • B▲	A55523-2 · X	AG03-** · B	B05331W-7 · X	BFBB- * * · X	C75255-4 · X	C752G8F-0 · X	C752T8-5 · X
1U00-** · X	469WA7-6* · A▲	559EB3-0 · A▲	A1-687B ⋅ B▲	A55526-7 · X	AK00-* * · C	B05333-6 · X	BFBC-** X	C75257-4 · X	C752G9Z-1 · X	C752T9-0 · X
350101-30 · E▲	469WA8-8 * · A▲	559WA5-0 • A▲	A1-688B ⋅ B▲	A55529-6 · X	AL00-** · A	B05336-5 · X	BFBD-** X	C75260-0 · X	C752H1Z-0 · X	C752U1-2 · X
350401-30 · E▲	469WAB-8 * · A▲	559WA6-0 · A▲	A1-692 · B▲	A55530-7 · X	AP00-** X	B05337-5 · X	C100-** · X	C75261-2 · X	C752H3Z-4 · X	C752U2-0 · X
40A5-UAA0 · D	469WB1-8* · A▲	559WB1-0 · A▲	A1-693 · B▲	A55533B-5 ⋅ X	B05110-0 · X	B05342-2 · X	C200-** · X	C75264-4 · X	C752H5-0 · X	C752U3-0 · X
40N5-UAA0 ⋅ C	469WB2-6* · A▲	559WC8-0-B · A▲	A1-694B · A▲	A55534-5 ⋅ X	B05208-0 ⋅ X	B05343-0 · X	C252P1-2 · X	C75265-4 · X	C752H6-0 · X	C752U4-0 · X
40S6-UAA0 · D	469WB3-6 * · A▲	559WC9-0 · A▲	A1-694C · A▲	A55535-0 ⋅ ×	B05209-0 · ×	B05344-3 · X	C252P2-6 · X	C75270-5 · X	C752H7-0 · X	C752U5-5 · X
40S6-UAB0 · D	469WB4-7* · A▲	559WC9-0-B · A	A1AA-** · X	A55537-0 ⋅ ×	B05210-0 ⋅ X	B05410-0 · X	C252P8-4 · X	C75271-5 · X	C752H8-0 · X	C752U6-5 · X
40S6-UAC0 · D	469WB5-7* • A▲	55C2-UAA0 · C	A1AB-** X	A55538-0 ⋅ ×	B05211-0 · X	B05501-6 · ×	C255Q7-6 · X	C75272-0 · X	C752H9-0 · ×	C752U7-5 · X
469135A-4 * · A▲	469WB6-8 * • A▲	55C2-UAB0 · C	A1TYA10-00 · X	A55539-5 · ×	B05212-0 · X	B05502-5 · ×	C255R1-4 · X	C75273-6 · X	C752J1-0 · X	C752U8-5 · X
4692A3-70 · A▲	469WB7-7* • A▲	55C2-UAC0 · C	A1TYA11-00 · A▲	A55541-0 · ×	B05213-5 ⋅ X	B05503-4 · X	C27224-0 · X	C75274-6 · X	C752J6-0 · ×	C752U9-0 · ×
469396-8 * · A▲	469WB9-8 * • A▲	55C2-UAD0 · C	A1TYA16-00 · X	A5-668B · X	B05214-7 · X	B05504-6 · X	C27226-0 · X	C75275-0 · X	C752J7-0 · X	C752V2-5 · X
4693A1-70 · A▲	469WC1-8 * • A▲	55C2-UAE0 · C	A1TYA17-00 · X	A6-672 · X	B05216-6 · X	B05505-4 · X	C27227-0 · X	C75277-7 · X	C752K3-0 · X	C752V3-5 · X
4693A2-7 * · A▲	469WC2-8 * • A▲	55C2-UAG0 · C	A2-665A • B▲	A7-675B · X	B05217-2 · X	B05506-0 · X	C27228-7 · X	C75278-5 · X	C752K6-0 · X	C752V5-4 · X
4693A3-70 · A▲	469784-** · A▲	55C2-UAH0 · C	A2-665B • B▲	A7-689A · X	B05218-0 · X	B05507-0 · X	C27231-0 · X	C75279G-4 · X	C752K7-0 · X	C752V6-5 · X
4695A1-70 · A▲	469WC6-7 * · A▲	55C2-UAJ0 · C	A300-** X	A7-690A · X	B05220-0 · X	B05513-5 · X	C27232-0 · X	C75281-0 · X	C752K8-5 · X	C752V7-5 · X
4695A2-70 · A▲	46B201-60 · B▲	55C4-UAAO · C	A301-** X	A800-** X	B05221-0 · X	B05515-4 · X	C27233-6 · X	C75282-0 · X	C752K9-5 · X	C752V8-0 · X
469617-7* · A▲ 469620-7* · A▲	46B202-50 · B▲ 46B203-50 · B▲	55C4-UAB0 · C 593903-9 · A▲	A302-** · X A3-** · X	A801-** · X A802-** · X	B05223-4 · X B05224-4 · X	B05517-2 · X B05518-0 · X	C27328-7 · X C27333F-6 · X	C75283-5 · X C75287-0 · X	C752L1-0 · X C752L3-0 · X	C752V9-0 · X C752W4-7 · X
469640-7 * · A▲	46B204-70 · B▲	597001-6 · X	A3AA-** X	A803-** X	B05225-4 · X	B05528-7 · X	C27535F-6 · X C27525-4 · X	C75291-5 · X	C752L3-0 · X C752L4-0 · X	C752W4-7 · X C752W6-0 · X
469659-40 · A▲	46B304-70 · B▲	597001-0 · X	A3AB-** X	A8-** · X	B05226-0 · X	B05529-7 · X	C27530-4 · X	C75296-0 · X	C752L8-5 · X	C752W8-6 · X
469672-4 * · A▲	46B305-60 · B▲	597002-0 · X 597003-6 · X	A3AD-** X	A8TYE08-P0 · X	B05227-0 · X	B05542-2 · X	C70126-5 · X	C75298-0 · X	C752L9-4 · X	C752X1-0 · X
469714-8 * · A▲	46B501-60 · B▲	597003-6 · X 597004-6 · X	A4-676A · X	A8TYE08-Q0 · X	B05229-7 · X	B05543-0 · X	C70126-3 · X C70201-5 · X	C75299-0 · X	C752L9-4 · X C752M1-4 · X	C752X5Z-4 · X
469AA2G-8A · A▲	46D001-9* · B▲	597016-8 · X	A4-676B · X	A900-** X	B05230-0 · X	B05544-3 · X	C70201-5 · X	C75241-4 · X	C752M2-4 · X	C752X32-4 · X
469BA21-** · A▲	46D701-9* · B▲	597010-8 · X	A55210-4 · X	A900-* * • X	B05233-6 · X	B053H3-5 · X	C70202-3 · X C70323-0 · X	C752A1-4 · X C752A2-4 · X	C752M6-0 · X	C752X8-4 · X
469BA2S-8 * · A▲	46E703-90 · B▲	597301-7 · X	A55210F-4 · X	A9-669B · X	B05234A-6 · X	B05JR1G-6 · X	C70323-0 · X C70403-5 · X	C752A3-5 · X	C752M7-0 · X	C752Y2-6 · X
469BA3S-6 * · A▲	483104-00 · E▲	597302-7 · X	A552101 4 X A55214-0 • X	A9-677A · X	B05234B-6 · X	B05V911-2 · X	C70403 5 X	C752A3-5 X	C752M8-0 · X	C752Y3-6 · X
469BB4S-7 * · A▲	483107-80 · E▲	597501-7 · X	A55215-5 · X	A9-677B · X	B05234C-6 · X	B100-** · X	C70404-5 · X	C752A4-3 · X C752A8-0 · X	C752M9-0 · X	C752Y6-0 · X
469C059B-** · A▲	483202-60 · D▲	597701-6 · X	A55216-2 · X	A9TYF00-00 · X	B05234D-6 · X	B1-663A · X	C70408-3 · X C70409-4 · X	C752A9-0 · X	C752N8-0 · X	C752Y9-5 · X
469C964B-** · A▲	483402-00 · C▲	597701 6 X	A55210 2 X A55217-5 · X	AA00-** C	B05234E-6 · X	B1-663B · X	C70403 4 X	C752B5-4 · X	C752P1-0 · X	C75359-5 · X
469DD3-70 · A▲	483404-00 · E▲	597702-0 · X 597703-6 · X	A55218-5 · X	AA0101 · X	B05234F-6 · X	B3-673 · X	C70410-3 · X C70411-0 · X	C752B6-4 · X	C752P2-0 · X	C75369-5 · X
469DD3F-70 · A▲	483405-80 · F▲	597703 6 X	A55210 5 X A55219-5 · X	AA0101 X AA02-** · B	B05234G-6 · X	B3-682 · X	C70411 0 X	C752C1-0 · X	C752P3-0 · X	C75370-5 · X
469DD4-70 · A▲	483406-80 · F▲	598WA1-7 · A▲	A55220-5 · X	AA0201 · X	B05234H-6 · X	B4AA-** X	C70412 3 X	C752C4-0 · X	C752P4-0 · X	C75370 3 X
107007 70 A	103 100 00 1	JJUWAI / A	7155220 5 7	/V10201 A	D0323411 0 X	D 1/3/2 T T T . A	C/0113 0 X	C/32CT U X	C/ 321 T U X	5/33/2 U A

▲:内装修理のみ可 △:内装修理のみ可(外装修理 要ご相談)×:修理不可 C75384-5 D855E8-0 \sim C75384-5 · X C7591JB-0 · X C77504W-0 · X D80233-4 · X D851J2-0 · X D852A9-0 · X D852D2-2 · X D852P1-0 · X D85386-0 · X C755B3-4 · X D85551-0 · X C75389-0 · x C755B4-0 · X C7591K-2 · X C77523-6 · X D80234-4 · X D851J5-3 · X D852AA-0 · X D852D3-2 · x D852P2-4 · X D85387-0 · X D85555-3 · × C753A4-5 · X C755B7-5 · X C7591KB-2 · X C77528-7 · × D80244-0 · X D85214-00 · X D852AB-0 · X D852D8-0 · X D852P3-4 · X D85392T-0 · x D85557-2 · × C7775MP-5 · X D80244Z-0 · X D85222-0 · X D852P6-0 · X C753G3-4 · X C755B8-6 · X C7591MB-3 · X D852AC-0 · X D852D9-0 · X D853A3-0 · x D85558-0 · × C753J6-0 · x C755B9-4 · X C7591N-4 · X C7775NP-5 · X D80250-0 · x D85223-0 · x D852ACX-0 · X D852E1-0 · X D852P7-0 · x D853AR-0 · x D85562-0 · x C753K5-0 · × C755C2-0 · × C7591P-2 · X C77982-2 · X D80251Z-0 · × D85238-4 · X D852AD-0 · X D852E2-0 · X D852R3-4 · X D853AS-0 · x D85563-0 · × C753K6-0 · x C755C3-5 · × C7593W-4 · X C779H8-6 · X D80252Z-0 · × D85239-0 · X D852AE-0 · X D852E7-3 · × D852R4-4 · X D853AT-3 · X D85566-3 · x C753K8-5 · x C755C7-5 · × C7593X-4 · X C7E201-6 · X D80253-0 · X D85240-4 · X D852AF-0 · X D852E9-0 · × D852R5-0 · X D853AW-4 · X D85567-0 · × C7593Y-2 · X C753K9-5 · X C755C8-5 · X C7E202-0 · X D80254-0 · X D85241-0 · X D852AH-0 · X D852F1-0 · X D852R6-0 · X D853AY-0 · X D85571-0 · × C7E203-0 · × D80255-0 · × C7593Z-2 · × D85242-0 · X D852AJ-0 · X D852F2-0 · X D852R7-0 · x D853AZ-0 · x C753L1-0 · X C755C9-2 · x D85572-0 · X C77201-4 · X C7E204-0 · X D80256-0 · x D852F3-0 · X D852R8-0 · X D853BA-0 · x C753L8-5 · x C755D5-0 · x D85243-0 · X D852AK-0 · X D85575-0 · x C753L9-4 · x C755D6-4 · X C77207-2 · X C7E205-0 · × D80257-4 · x D85244-0 · X D852AKX-0 · X D852F4-0 · X D852R9-0 · X D853BC-0 · x D85578G-4 · × C753R2B-0 · X C755D7-4 · X C77209-2 · X C7E206-0 · X D80258-4 · × D85245-0 · X D852AM-0 · X D852F5-0 · × D852S4Z-4 · X D853BD-0 · x D85584-0 · X C755D8-4 · X C77210-4 · X C7E207-5 · X D80259-0 · × D85246-0 · X D852AN-0 · X D852F6-0 · × D852S5Z-0 · X D853BE-0 · x D85586-0 · × C753R7-0 · X C753T5-0 · × C755E5-0 · × C77214-0 · X C7E208-5 · X D80260-0 · X D85247-0 · X D852AP-0 · X D852F7-0 · x D852S6Z-5 · X D853BF-0 · x D85587-0 · × C753T8-5 · × C755E7-7 · × C77215-0 · X C7E209-0 · X D80261-0 · X D85248-0 · X D852AO-0 · X D852F8-0 · X D852S7Z-4 · X D853BG-0 · X D855A3-0 · × D852AR-0 · X C753U1-2 · X C755E8-6 · X C77216-0 · X C7E303-0 · X D80262-0 · X D85249-0 · X D852F9-0 · X D852S8-0 · X D853BJ-0 · X D855AC-0 · × C753U2-0 · × C755F7-5 · x C77219-0 · X C7E315B-6 · X D80335-0 · × D85250-4 · X D852AS-0 · X D852G2-0 · × D852T1-0 · X D853BK-0 · X D855AG-0 · × C753W1-5 · X C755F9-2 · X C77220-4 · X C7E315D-6 · × D80351Z-0 · X D85254-0 · X D852AT-3 · X D852G3-0 · x D852T2-0 · X D853BL-4 · X D855AK-0 · × C753W4-7 · 🗙 C755H2Z-4 · x C77222-7 · X C7E315F-6 · X D80352Z-0 · × D85255-3 · x D852AU-0 · X D852G5-0 · x D852T7-0 · x D853BR-0 · x D855AKX-0 · X C753W5-5 · 🗙 C755H4-7 · X C77226S-5 · X C7E501-6 · X D80359-0 · x D85256-2 · x D852AV-0 · X D852G6-0 · X D852T8-0 · x D853BS-0 · x D855AL-0 · X D80403-0 · X C753W6-0 · × C755J2-0 · × C77301-4 · X C7E507-5 · × D85259-4 · x D852AW-4 · X D852G7-3 · X D852T9-0 · x D853BT-4 · X D855AP-0 · x C7E508-5 · X D80404-0 · X C753W7-6 · X C755J3-0 · X C77302A-0 · X D85263-0 · X D852AZ-0 · X D852G8-0 · X D852U3-0 · X D853CE-0 · X D855AQ-0 · X C753W8-6 · 🗙 C755J4-4 · X C77302B-0 · X C7H201-0 · X D80406-0 · X D85264-0 · x D852B1G-4 · X D852G9-0 · X D852U4-0 · X D853CHZ-0 · x D855AY-0 · x C7H501-0 · × D80407-3 · X C755L5-5 · x C77302H-0 · X D85265-0 · X D852B2G-4 · X D853CJ-0 · X C753W9-6 · X D852H3-0 · X D852U6-0 · X D855AZ-0 · X C77302M-0 · X D35370-7 · × D80412-0 · X D852B4-4 · X C753X1-0 · X C755L6-4 · X D85267-0 · X D852H4-0 · X D852V1B-0 · X D853CLZ-0 · x D855B3-4 · X C755L7-4 · X C753X7-0 · x C77302Y-0 · X D35571-4 · × D80413-0 · X D85268-0 · X D852B5-4 · X D852H8-0 · x D852V2B-0 · X D853G1-3 · X D855B6-4 · X C753X8-4 · x C77305B-0 · X D35B22-4 · X D80413-4 · X D85269-4 · X D852BC-0 · X D852H9-0 · X D852V5Z-3 · 🗙 D853L4-0 · X D855B7-0 · × C755M3-4 · X C77305D-0 · x D37201-7 · X D80413Z-0 · X D852BE-0 · X D853L4Z-0 · X C753Y1-7 · x C755M4G-4 · X D85270-0 · X D852J1-4 · X D852V6-0 · X D855BA-0 · × C754J8-5 · x C755M5-4 · X C77305P-0 · x D37207-7 · × D80414-0 · X D85271-0 · X D852BG-0 · X D852J9-0 · X D852V7-0 · X D853L9-0 · X D855BB-0 · x C754Y6-0 · x C755N5-2 · × C77306B-0 · × D37210-7 · X D80415-0 · X D85272-0 · X D852BK-0 · X D852J9F-0 · X D852W6-0 · × D853M7-0 · X D855BH-0 · × C75509F-4 · X C755N6-5 · X C77306D-0 · X D37211-7 · X D80416-0 · X D85273-0 · X D852BL-4 · X D852K2Z-1 · X D852X1-0 · X D853M7O-0 · X D855B1-0 · X C77306Y-0 · x D37305-6 · X D80417-0 · X D852X2-0 · X C75544-4 · X C755N7-6 · X D85275-0 · X D852BN-3 · X D852K3Z-0 · X D853M7V-0 · x D855BM-0 · X C75545-4 · × C755P6-6 · X C77307-2 · X D37306-6 · X D80418Z-0 · X D85276-0 · X D852BP-3 · X D852K5-0 · X D852X3-0 · X D853M8-0 · x D855BNZ-3 · x C75546G-4 · X C755P7-5 · x C77307-8 · X D37310-7 · X D80421-4 · X D85277G-4 · X D852BQ-3 · X D852K6-0 · x D852X4-0 · X D853N5-0 · x D855BY-0 · × C75556-6 · X C755R8-0 · X C77307F-8 · X D37312-7 · X D80422-0 · X D85279-0 · X D852BR-0 · X D852K7-0 · × D852X6-0 · X D853N6-4 · X D855C2-0 · X C75562-2 · 🗙 C755R9-6 · X C77316-0 · X D37508-6 · X D80437-4 · X D85280-0 · X D852BS-0 · X D852K8-0 · x D852X7-0 · x D853U7-4 · x D855C3-0 · x D39218-8 · X C75563-0 · × C755S1-4 · X C77317J-0 · X D80440Z-0 · X D85281-0 · X D852BT-4 · X D852K9-0 · X D852X8-0 · X D853V2B-0 · X D855C6-0 · X D39219-8 · X D80441-0 · X D85282-4 · x D853W4-0 · X C75565-4 · × C755S5-0 · X C77317M-0 · X D852BU-0 · X D852L1-0 · X D852X9-0 · x D855C7-0 · x C75569-5 · 🗙 C77317S-0 · X D39306-8 · X D80441F-0 · X D85288-0 · X D852BV-0 · X D852L2-0 · X D852Y3-0 · x D853W5-0 · x C755T3-6 · X D855CF-0 · x C75573-6 · × C77317W-0 · X D39307-7 · X D80442Z-0 · X D85292-0 · X D852BW-4 · X D852L8-4 · X D852Y4-0 · X D853W6-0 · X C755T4-5 · X D855CG-0 · X D39312-7 · X D80448-4 · X D85293-0 · X D852BX-4 · X D853X4-0 · x C75574-6 · × C755V1-0 · X C77318Y-0 · X D852L9-0 · X D852Y5-0 · x D855CHZ-0 · × D85294-3 · X D852M1-4 · X C75577-7 · × C755V4-7 · X C77318Z-0 · X D39314-2 · X D80449-0 · X D852BZ-0 · × D852Y8-0 · x D853Y5-0 · X D855CJ-0 · X C75580-5 · 🗙 C755V8-0 · X C77324B-0 · X D39315-7 · X D80463-2 · x D85295-3 · x D852C1-0 · X D852M2-4 · X D852Y9-0 · x D853Z2-0 · x D855D4-0 · × C75584-5 · × C755V9-0 · X C77324V-0 · X D39318-8 · X D80529-0 · × D85296-0 · X D852C5-0 · X D852M3-4 · x D852Z2-0 · X D853Z7-0 · x D855D5-0 · x C77324X-0 · X D80201-0 · X D80530-0 · × D852C8-0 · X C75586-5 · 🗙 C755W1-5 · X D85297-0 · X D852M4-4 · X D852Z4-0 · X D854B8-3 · X D855D6-2 · X C75589-0 · x C755W4-7 · X C77324Z-0 · X D80202-0 · X D80535-0 · × D85298-0 · X D852C9-0 · X D852M8-0 · x D852Z5-0 · X D854B9B-0 · X D855D7-3 · X C77325E-0 · x D80223F-4 · X D80536-0 · × D85299-0 · X D852CA-0 · X D852M9-0 · x D852Z6-0 · X D854C1-0 · X C75590-7 · × C755W5-5 · X D855D7F-3 · × C75590X-7 · X C755X6-7 · x C77325V-0 · x D80224F-4 · X D80543-0 · X D852A1-0 · X D852CB-0 · X D852N2-0 · x D852Z8-0 · x D854J3-3 · X D855D7X-3 · x C75595-4 · X C755X9-5 · x C77325X-0 · x D80225-0 · X D80544Z-0 · X D852A2-4 · X D852CE-0 · X D852N3-0 · x D852Z9-0 · X D854J3F-3 · X D855E3-0 · x C755A5-4 · X C755Y4-6 · X C77325Z-0 · X D80225V-0 · X D80545Z-0 · × D852A4-0 · X D852CH-0 · X D852N5-0 · X D85315F-0 · X D85434-0 · X D855E4-4 · X C755A6-4 · x C755Y5-0 · × C77327B-5 · X D80226-0 · X D80546Z-0 · × D852A5-0 · X D852CHZ-0 · x D852N6-4 · X D85353-0 · × D854J4F-0 · X D855E5-4 · x D80547Z-0 · × D852A6-3 · X D852CJ-0 · X C755A7-4 · X C7591F-6 · X C77328-7 · X D80226V-0 · X D852N7-0 · X D85362-0 · X D85435-3 · X D855E6-4 · X C755B1-4 · X C7591G-6 · X C77329B-0 · X D80227-0 · x D80551Z-0 · × D852A7-3 · X D852CK-0 · x D852N8-0 · X D85368-0 · X D85515F-0 · X D855E7-3 · X C755B2-4 · 🗙 C7591H-6 · X C77329D-0 · X D80228-0 · X D80552Z-0 · X D852A8-0 · X D852D1-0 · X D852N9-0 · X D85370-0 · x D85536-0 · X D855E8-0 · x

D855E8F-F6B2-UAK0 ▲:内装修理のみ可 △:内装修理のみ可(外装修理 要ご相談)×:修理不可 \sim D859EA-0 · X DNAA-** • X F452M6-0 · X F454P4-3 · X F455N5B-4 • X FM1T- * * • Δ FM78-** · B FS00-** • B▲ FX0F-** • B▲ D855F8F-0 · x F05511-0 · X D855F7-0 · X D859EB-3 · X DNAB- * * • X E452N9-4 · X E454P5-0 · X E455N6-4 · X EM2V- * * • B ▲ EM7A-** · B ESAA-** • B▲ EX0H-** • B▲ F05513-3 · X D855F9-0 · X D859EC-2 · X DP00-** · X E452P8-0 · X E454P5F-0 · X E455N7-4 · X EM2W-** • C▲ EM7C-** · B ET01-** · B▲ EX0J-** · B▲ F05515-0 · × DO00-** × X E452P9-0 · X E454P6-0 · X E455P8-0 · X EM2Y-** · A▲ EM7E-** • A▲ ET03-** · B▲ EX0L-** · B▲ D855G1-3 · X D859EJ-2 · X F05516-0 · X D855G2-0 · X DA01-** C DQ01-** · X E452Q1-0 · X E454P6D-0 · X E455P9-0 · X EM32-** • B▲ EM7F-* * • C ET05-** · B EX0P-** • B▲ F05517-3 · X D855G5-0 · x DA02-** · C DRAB-** • F▲ E452R6-0 · X E454P6P-0 · X E45508G-0 · X EM35-** · A▲ EM7L- * * • C▲ ET07-** · B EX0T- * * · C▲ F05518-0 · X D855G7-3 · 🗙 DA04-** · C DRAC- * * • F▲ E452R7-0 · X E454P7-0 · X E455Q9-4 · X EM36-** • A▲ EM7M-** • B▲ ET08-** · B EY00-** · C.▲ F05520-0 · × EM37-** · A▲ EY01-** · C▲ D855G9-0 · x DA05-** · C DS00- * * · F△ E452R8-0 · X E454Q2-0 · X E455R1-0 · X EM7R-** • B▲ ET0G-** · B▲ F05521-0 · X EM39-** · A▲ EMAL-** · B ET0J-** · C EY02-** · C▲ D855H5-0 · x DA06-C0 · C▲ DT00-** · C E452T9-0 · X E45403-0 · X E455R2-0 · X F05522G-4 · X DU00-** • F E454Q4-3 · X EM3A-** · A▲ EMAS-** · A▲ ET0N-** · B EY04-** · C DA07-** · C E452U1-2 · X E455R3-0 · X F05523G-0 · × D855H7-2 · x EM3Y-** • A▲ EZ00-** · B▲ DV00-** · C E452U2-0 · X E454Q5-0 · × E455R4-0 · X EMAV-** · A FT0P-** • C D855K1-0 · X DAAA-** · C F059K8-0 · X E454Q5F-0 · x EM4J-** · A▲ EMAY-** · A EZ03-** · C▲ D855L3-0 · x DB01-** · B DV01-** · C E452U3-0 · X E455R5-3 · X ET0Q-** · B F05SH4-4 · X DV02-** · C▲ E454Q6-3 · × D855L4-0 · x DB02-** · B E453E3-0 · X E455R6-0 · X EM4O-** · A▲ EMBA-** • A ET0R-** · B▲ EZ04-** · D▲ F490-UAA0 · A D855L4Z-0 · × DB03-** · C DW01-** · C▲ E453E7-0 · × E454Q7-3 · X F455R8-0 · X EM4R-** • A▲ FMBC-** • A FT0T-** • C EZ05-** · C▲ F490-UAB0 · A EM4S-** • A▲ D855L6-0 · × DB04-** · B DW02-** · B E453K8-0 · X E454S2-0 · X E455R9-0 · X EMBE-** A ET0X-** • B▲ EZ06-** · C F622-UAA0 · C D855L7-4 · × DB05-** · C DW08-** · B E453L6-0 · X E454S3-0 · X E455S1-4 · X EM4T-** · A▲ EMBF-** **X** ETAC-** · B▲ EZ07-** · C▲ F672-UAA0 · C E454S4-0 · X EM4U-** • A▲ ETAD-** • A▲ EZ08-** · B▲ D855N4-0 · x DB07-** • B▲ DX00-** · E▲ E453N3G-0 · X E455U1-2 · X EN00-** · X F672-UAB0 · B D855P4-0 · × DB08-** · B DX01-** · E E453N4G-4 · X E454S5-0 · X E455U3-0 · X EM4V-** • A▲ EP00-** · X ETAF- * * • B▲ EZ09-** · C▲ F672-UAC0 · B D855S1-2 · x DB09-** · C DX02-** · E E453N5G-4 · X E454S6-0 · X E45B12-0 · X EM4W-** • A▲ EO00-** · D▲ EU03-** · B▲ EZAA-** · C▲ F672-UAD0 · B D855S2-0 · x DB0A-** · C▲ DY00-** • E∧ E453Q8S-0 · X E454S7-0 · X E45B35-4 · X EM51-** · A▲ ER00-** · B▲ EU04-** · A▲ EZAB- * * • C.▲ F672-UAE0 · B E454S8-0 · X EM58-** · B▲ D855S3-0 · x DB0B-** · C▲ E451L1-0 · X E453Q9-4 · X E45D30-5 · X ER02-** · B▲ EU07-** · B▲ EZAD-** · C F672-UAF0 · B E454S9-3 · X D855T3-0 · x DB0D-** · C▲ E451L2-0 · X E453R4-0 · X EG00-* * · D∧ EM59-** · A▲ ER0G-** • A▲ EU0A-** • C.▲ F05201-0 · X F672-UAK0 · C E453R5-3 · X E454T1-3 · X EM5A-** · A▲ D855T4-0 · x DB0G-** B E451L3-0 · X EG01-* * · C△ ER0M-** • B▲ EU0B-* * • C▲ F05202-0 · X F672-UAL0 · C D855T5-4 · x DBAA-** · B E451L5-3 · X E453R9-0 · X E454T2-0 · X EG02-* * • F△ EM5B-** • A▲ ER0P-** • B▲ EUAA-** · A F05211-0 · X F672-UAM0 · C E454T3-0 · X ER0Q-** • B▲ DBAB-** · B E451L8-1 · X E453S1-4 · X EG03-** · D△ EM5C-** • A▲ EUAD-** · C▲ F05212-0 · X D855T6-4 · X F672-UAN0 · C E454T6-0 · × DBAC-** · C E453T9-0 · X EG04-** · D△ EM5D- * * · A▲ ER0R-** • A▲ EUAE-** · A▲ F05213-3 · X D855U1-0 · x E451M8B-0 · X F672-UAT0 · B E451M8D-0 · X E453U2-0 · X E454T7-0 · × EM5E-** · A▲ F05214-3 · X D855U2-0 · x DBAD-** · B EG05-** · C▲ ER0T-** • B▲ EV03-** · A F672-UAV0 · C EG07-** • F DD00-** · C E451M9D-0 · X E454G9T-3 · X E454T8-0 · X EM5G-** • A▲ ER0U-** • B▲ EV04-** · A▲ F05224-0 · X F672-UAY0 · C D855U3-0 · x DD01-** · D E454G9Y-3 · X E454V2-3 · X EG08-** · E EM5H-** • A▲ ER0W-** • B▲ EV06-** · A▲ F05225-0 · × D855U4-0 · X E451N1-0 · X F672-UBA0 · C EM51-** · A▲ D855U7-4 · x DD02-** D E451P1-0 · X E454H1T-0 · X E454V3-0 · X EG09-** · E ER11-** · B▲ EV07-** • B▲ F05226-0 · X F692-UAA0 · C D855V8-0 · × DD03-** · C▲ E451P2-0 · X E454H1Y-0 · X E45539-0 · X EG0A-** D EM5L-** • A▲ ER14-** · B▲ EV0C-** · C▲ F05303-0 · X F692-UAB0 · B D855V9-6 · X DE00-** · D▲ E451P3-0 · X E454H2-3 · X E45593-0 · X EG0B-** • E EM5M-** • A▲ ER1F-** • A▲ EV0F-* * • B▲ F05304-0 · X F692-UAE0 · B DE01-** · D E454H3-4 · X E455E7-0 · × EH00-** D EM5R-** · A▲ ER1M-** · X EV0H-** · B▲ F05305-0 · × D855W1-0 · X E451P7-0 · X F692-UAF0 · B D855W3-0 · × DE02-** D E451Q2-0 · X E454H5-0 · X E455E9-0 · × EJ00-** · C EM5S-** · A▲ ER1S-** · B EV0J-** · B▲ F05307-3 · X F692-UAH0 · C D855W4-0 · × DG00-** · C E451Q3-0 · X E454H6-3 · X E455F6-2 · X E102-** · C.▲ EM5T- * * • A ▲ ER1T-** · B EV0P-** • C.▲ F05308-3 · X F692-UAK0 · C EM5U-** • A▲ EV0S-** · X D855W5-0 · x DH00-** C E451Q4-3 · X E454K9B-0 · X E455F7-2 · X E303-** · C ER1V- * * · X F05309-0 · X F692-UAM0 · C D855W7-0 · x DH01-** C E451Q6-3 · X E454K9H-0 · X E455H7-0 · × EJAA-** · C EM5V-** • A▲ ER1X-** • A EV0U-** · A F05315-0 · X F692-UAN0 · C EK00-** • E EM5W-** • A▲ ER1Y-** • C EV0W-** · C D855W8-0 · x DH02-** C E451Q7-3 · X E454L1-0 · X E455H8-0 · X F05316-0 · X F692-UAS0 · C DJ00-** · D E454L2-0 · X E455H9-4 · X EM5Y-** • A▲ ER20-** · B▲ EVAA-** · B▲ F05317-3 · X D855W9-4 · X E451V2-3 · X EK01-** • E F692-UAV0 · C EL00-** · C EM5Z-** • C▲ D855X4-0 · x DJ02-** C E451V3-0 · X E454L3-0 · X E455J1-4 · X ER21-** · B EVAE-**·X F05318-0 · X F692-UAY0 · C E454L4P-3 · X E455J2-4 · × D855X6-0 · x DJ03-** D E452B4-4 · X EL02-** • E EM60-** · B ER24-** · B▲ EW00-** · C▲ F05320-0 · X F692-UAZ0 · C E454L4T-3 · X E455J3-0 · × EM63-** · B▲ ER27-** • B▲ EW01-** · X F05321-0 · × D855Y5-0 · x DJ05-** · C E452E7-0 · X EL03-** · C F692-UBA0 · C D855Z1-0 · X DJ06-** D E452H4-4 · X E454L4Y-3 · X E455J4-4 · × EL04-** · C EM65-** B ER28-** · C▲ EW03-** · B▲ F05322S-4 · X F692-UBB0 · C D855Z7-0 · × DK00-** · C E45216-0 · X E454L5-3 · X E45515-4 · X EL05-** C EM67-** A ER2A-** · B EX00-** · B▲ F05323S-0 · X F692-UBC0 · C D8597Y-0 · x DK01-** · C F45217-0 · X F454I 8-1 · X F45519-0 · x FI 06- * * · C EM6C-** · A▲ FR2B-** · B FX01-** · B▲ F05324-0 · X F692-UBF0 • C E455K2-0 · X EM6F-** • B▲ ER2C-** · B▲ EX02-** · C▲ D8597Z-0 · X DK02-** · C▲ E452J8-2 · X E454M7D-3 · X EL07-** · C F05325-0 · X F692-UBH0 · C D8598A-3 · X DK03-** D E45219-0 · X E454M7P-3 · X E455K4-0 · X EL08-** · C EM6G-* * • A▲ ER2D-** • B▲ EX03-** · C.▲ F05327W-0 · X F6B2-UAA0 · C D8598BB-2 · X E454M7T-3 · X E455K6-2 · X EL09-** · C▲ EM6H-** • B▲ ER2H-** · C▲ FX04-** · B▲ F05328W-4 · X DK04-** · C E452K1-0 · X F6B2-UAC0 · C D8598C-3 · X DK05-** D E452K2-0 · X E454M8P-0 · X E455L6-0 · × EL0A-** · C EM6P-** • A ER2L-** • B EX05-** · B▲ F05503-0 · × F6B2-UAD0 · B D8598D-4 · X DK07-** · C E452K3-0 · X E454M9H-0 · X E455M2-0 · X EM00-** · B▲ EM60-** A ER2M-** · B EX07-** · B▲ F05504-0 · × F6B2-UAE0 · A E455M3-4 · X D8598E-4 · X DK0B-C0 · C E452K4-0 · X E454M9T-0 · X EM02-** · B▲ EM6V-** • B▲ ERAH-** A EX09-** · B▲ F05505-0 · × F6B2-UAF0 · B D8598F-4 · X DL00-** · X E452K5-0 · X E454N1-0 · X E455M4-4 · X EM03-** · B▲ EM6W-** • A ERAJ-** · B EX0A-** • B▲ F05506-0 · × F6B2-UAG0 · C E455M5-0 · × EM04-** · B▲ EM6Y-** • A ERAK-** · A EX0B-** · B▲ D8598G-2 · X DM01-** · C▲ E452K6-2 · X E454P1-0 · X F05507-3 · X F6B2-UAH0 · B E455N3B-0 · × EM70-** · B▲ D8598H-4 · X DN00-** · X E452K7-2 · X E454P2-0 · X EM0H-** • A ERAM-** · B EX0C-** • B▲ F05509-0 · X F6B2-UAJ0 · C D859E1-2 · X DN01-** · X E452L7-0 · X E454P3-0 · X F455N4B-4 · X EM0P-** • A▲ EM75-** · B ERAS-** · B▲ EX0D-** · B▲ F05510-0 · × F6B2-UAK0 · C

▲:内装修理のみ可 △:内装修理のみ可(外装修理 要ご相談)×:修理不可 F6E2-UAA0 J504A9Z-0 \sim H25265-0 · B▲ F6E2-UAA0 · B F7F6-UAA0 · E FH01-** · C▲ GHAB-** • X H25506-3 · X H68210-5 · X H93225-1 · X HE7306M-0 · X HKA206A-8 · X J08512-0 · × F6F4-UAA0 · D F7G6-UAA0 · D FH02-** • C▲ G1AA-** • X H25266-0 · B▲ H25507-0 · X H68501-6 · X H93227-0 · x HE7306S-0 · X HKA206B-8 ⋅ **X** J08513-0 · × F6F4-UAB0 · D F7M6-UAA0 · E FH03-** · C▲ GJAB- * * · X H25267-0 · B▲ H25508-4 · X H68502-5 · X H93228-0 · X HE7306W-0 · X HKA206C-8 · X J08516-0 · × F6F4-UAC0 · D F7M6-UAB0 · E FH04-** D GJAC- * * · X H25268-0 · B▲ H25513-0 · X H68505-0 · × H93229-0 · X HE7307Y-0 · X HKA207A-8 ⋅ **x** J500C8-0 ⋅ × F6F4-UAD0 · D F7M6-UAC0 · E FH06-** · C▲ GKAA-** · X H25269-0 · B▲ H25514-0 · X H68506-5 ⋅ × H93233-6 · X HE7307Z-0 · X HKA207B-8 ⋅ **×** J500C9-0 ⋅ × F6F4-UAE0 · D F7M6-UAD0 · E FHAA-** · C GKAB-** • X H25270-0 · B▲ H25514F-0 · X H68507-5 · X H93234-4 · X HE7310B-0 · X **II**HKA207C-8 ⋅ **x** J500D2-2 · X F6F4-UAF0 · D F7M6-UAE0 · E FHAB- * * • C.▲ GN00-** · X H25271-0 · B▲ H25515-0 · X H68508-5 · X H93235-1 · X HE7310D-0 · X HM50A7B-4 ⋅ **×** J50184Z-3 · × FHAD-** · C▲ GR00-** × × F6F4-UAG0 · D F7M6-UAH0 · E H25274-3 · B▲ H25521-0 · X H78201-6 · X H93236-7 · X HE7503-0 · X HM5301-0 ⋅ X J50185Z-0 · × F300-** • E△ GR01-** × X H25277-0 · B▲ H25522-3 · X F6F4-UAH0 · D F7M6-UAK0 · F H83203-0 · X H93237-1 · X HE7E01C-0 · X HM5303-3 ⋅ **x** J501B4-1 · X FL00-** • E△ GS00-** · X H25279-4 · B▲ H25527-0 · B▲ HM5304-0 ⋅ **×** F6F4-UAJ0 · D F7M6-UAL0 · F H83211-0 · X H93242-0 · X HFA201-7 · X J501C1-0 ⋅ × H25281-3 · B▲ H25529-3 · B▲ H93331-5 ⋅ **×** F7R6-**** D FM01-** · B GTAA-** • X H83212-0 · X HFA205-6 ⋅ **×** HM5304F-0 · X F6F4-UAK0 · C J501C2-0 · X FM03-** · C GTAB-** • X H25282-3 · B▲ H25530-0 · B▲ H83214-0 · X HM5305-0 ⋅ **×** F6F4-UAL0 · C F7X6-UAA0 · E H93332-0 · X HFA206-6 · X J501C3-1 · X F7X6-UAB0 · F H25533-0 · B▲ F6F4-UAM0 · D FN02-** · C▲ GU00-** · X H25283-3 · B▲ H83215-0 · X H93339-5 · X HFA206F-6 ⋅ × HM5306-0 ⋅ X J501C4-1 · X F6F4-UAP0 · D F7X6-UAC0 · E FPΔΔ-** • B GW01-** · B▲ H25288-0 · B▲ H25534-0 · B▲ H83216-0 · X H93425-1 · X HFA301-7 · X HM5501-0 ⋅ × J50275-0 · × H83217-0 · X F6F4-UAS0 · D F7X6-UAD0 · E FPAB-** · A GW04-** · B▲ H25288F-0 · B▲ H25535-0 · B▲ H93435-1 · X HFA303W-0 · X HM5502-1 ⋅ × J50280H-0 ⋅ × GW05-** · B▲ F6F4-UAT0 · D F7X6-UAE0 · E FO00-** · F△ H25291-0 · B▲ H25536-0 · B▲ H83220-0 · X H93438-1 · X HFA304W-0 · X HM5503-3 ⋅ × J50280S-0 · X FO01-** · E△ GZ00-** · X H25292-0 · B▲ H83223-0 ⋅ **x** HM5504-0 ⋅ × F6F4-UAV0 · D F8B6-UAA0 · F H25537-0 · B▲ H93442-0 · X HFA307-7 · X J50282Z-0 · × F6G4-UAA0 · D F8B6-UAB0 · F FO03-** · E H25201-0 · X H25293-0 · B▲ H25538-0 · B▲ H83224-0 · X H93512-6 · X HFA307F-7 · × HM5505-0 · x J502B1-0 ⋅ × F6L2-UAA0 · C F8B6-UAC0 · F FR00-** · B▲ H25202-0 · X H25294-2 · B▲ H25539-0 · B▲ H83226-0 · x H93514-5 · X HFA507-7 · × HM58A7G-4 · x J502B2-3 ⋅ × F6L2-UAB0 · C F8F6-UAA0 · E FR01-** · C△ H25203-3 · X H25295-4 · B▲ H25539Z-0 · B▲ H83227-0 · x H93516-5 · X HFA507F-7 ⋅ × HM58A9G-4 ⋅ × J502B4-1 · × F6L2-UAC0 · C F8N6-UAA0 · F FS00-** · E H25204-3 · X H25296-0 · B▲ H25540-0 · B▲ H83228-0 · X H93518-0 ⋅ X HFAE04B-7 ⋅ × HM59C9-0 ⋅ X J502B5-1 · X H25205-0 · 🗙 H25297-4 · B▲ HM5LA9G-4 ⋅ 🗙 F6L2-UAD0 · C FA00-** · C▲ FS01-** • E H25541-3 · B▲ H83232-0 · X H93524-6 · X HFAE04C-7 · X J502B6-1 · × H25315-0 · × HP7201-6 · X F6N4-UAA0 · C FA02-** · C▲ FS070 * * · X H25209H-0 · X H25543-3 · B▲ H83233-0 · X H93526-5 · X HFAE11A-4 · X J502D6Z-1 · X F6N4-UAB0 · D FA04-** • C△ FT00-** · C H25209W-0 · X H25321-0 · X H25544-3 · B▲ H83237-1 · X H93530-6 ⋅ X HFAE11B-4 ⋅ X HP7203-6 · X J502D7Z-1 · 🗙 H25322-3 · X H25545-3 · B▲ HP7301-6 ⋅ **×** F6N4-UAC0 · D FA05-** · C FTS701 · X H25210D-0 · X H83330-0 · X HFAE11C-4 · X J502D8Z-1 · X H93531-5 · X FA06-** · C▲ FTS702 · X H25210P-0 · X H25329-3 · B▲ H25545Z-3 · B▲ H83331-0 ⋅ X HJA201-7 · X HP7303-6 ⋅ **X** J502E6Z-1 ⋅ **×** F6N4-UAD0 · C H93532-0 ⋅ X FAAA-** · C FTS703 · X H25330-0 · B▲ F6N4-UAE0 · C H25211D-0 · X H25546-0 · B▲ H83334-0 · X H93532F-0 · x HJA202-7 · X HQ5201-0 · X J50368-0 ⋅ **×** F6N4-UAF0 · D FB00-* * • E△ FTS704 · X H25211P-0 · X H25347-0 · B▲ H25546F-0 · B▲ H83512-0 · X H93533-6 · X HJA204B-6 ⋅ **X** HQ5202-5 · x J50369-3 · × FB01-** • E∧ FU-692 · B▲ H25212D-3 · X H25348-0 · B▲ H25547-0 · B▲ HQ5203-0 · X F6N4-UAG0 · D H83514-0 · X H93536-7 · X HJA205W-6 ⋅ × J50372D-0 · × F6N4-UAH0 · C FB02-** · E△ FU-693 · B▲ H25212P-3 · X H25357-0 · B▲ H25548Z-0 · B▲ H83516-0 · X H93537-1 · X HJA206-7 · X HQ5204-0 · X J50373D-0 · X F6N4-UAJ0 · C FB03-** • E△ FX00-** · B H25213-0 · X H25357Z-0 · B▲ H25549Z-3 · D▲ H83518-0 · X H93539-5 · X HJA207-7 · × HO5301-0 · X J50374-1 · × F6N4-UAL0 · D FB04-** • E∧ FX01-** · B▲ H25217W-0 · X H25359-3 · B▲ H25550Z-3 · D▲ H83524-0 · X H93540-6 · X H1A208-7 · X H05304-0 · X 150377-3 · × F6N4-UAM0 · E FC00-* * • E△ FXAA-** · B H25218F-0 · X H25359Z-3 · B▲ H25551Z-3 · D▲ H83525-0 · X H93541-6 · X HJA211-8 ⋅ **X** HO5502-5 · X J50378P-0 · X F6N4-UAN0 · D FC01-** · D△ FZ00-** · X H25219H-3 · X H25363-0 · B▲ H25552-0 · B▲ H83529-0 ⋅ X HA7201-5 · X HJA303D-6 ⋅ × HQ5503-0 ⋅ × J50378W-0 · 🗙 F6N4-UAPO · E FD00-** · C▲ G429-21160 · X H25220V-4 · X H25366-0 · B▲ H25553-0 · B▲ H83530-0 ⋅ **X** HA7301F-5 · X HJA309-1 ⋅ X HT7073-7 · X J50383Z-0 · × H25554-0 · B▲ F6R4-UAA0 · C FD01-** · C▲ GA00-** · X H25223-0 · X H25367-0 · B▲ H83531-0 · X HA7302G-5 · X HJA310-1 ⋅ **X** J08201-0 · × J503E4Z-0 · X H25223F-0 · X J08202-0 ⋅ **×** F6R4-UAB0 · D FD02-** · C▲ GA02-** · X H25368-0 · B▲ H25555-0 · B▲ H83532-0 · X HA7302S-5 · X HJA312-8 ⋅ **X** J50484Z-3 · X FD03-** · B▲ H25224H-3 · X H25376-4 · B▲ H25557Z-0 · B▲ H83533-0 · X J08204-0 · X F6R4-UAC0 · D GAAA-** · X HB7201-0 ⋅ X HKA201C-6 · X J50485Z-0 · X H25558Z-0 · B▲ F6R4-UAD0 · C GB00-** · X H25225-0 · X H25376F-4 · B▲ H83534-0 · X HB7301F-0 ⋅ × J08205-0 · × FD06-** · B▲ HKA201F-6 · X J50490Z-3 · X H25226-0 · X J08206-0 ⋅ **×** F6R4-UAE0 · C FD09-** · C△ GB01-** X H25378-3 · B▲ H25559Z-3 · B▲ H83535-0 · X HB7302G-0 ⋅ × HKA201H-6 · X J50491-0 · X J08207B-0 ⋅ × F6R4-UAF0 · C FD0A-** · C△ GB02-** · X H25227-0 · B▲ H25380-4 · B▲ H25560-0 · B▲ H83536-0 · X HB7302S-0 ⋅ X HKA202B-6 ⋅ **X** J50492Z-0 · × F6R4-UAG0 · C GBAC-** • X H25228-0 · B▲ H25384Z-0 · B▲ H25563-0 · B▲ J08208-0 · × FD0C-** • E H83537-1 · X HDA201-6 · X HKA202D-6 · X J50493Z-3 · × HDA301-6 ⋅ × F6R4-UAH0 · C FD0D-** · C GC00-** · X H25231-4 · B▲ H25386-0 · B▲ H25564-3 · B▲ H93025-1 · X HKA202W-6 · X J08212-0 · X J50494Z-0 · X F6R4-UAK0 · C FD0E-** • C▲ GC01-** X H25232-4 · B▲ H25387-0 · B▲ H25574-3 · B▲ H93042-0 · X HE7205-0 · X HKA203B-6 · X 108213-0 · x J50495Z-0 ⋅ × F6R4-UAL0 · C FD0F-* * • C GD00-** × × H25239-0 · B▲ H25388-0 · B▲ H25576-4 · B▲ H93125-1 · X HE7208-0 · X HKA203D-6 · X 108214-0 · x J50496-0 · X F6S2-UAA0 · C FD0H-** · C H25240-0 · B▲ H25388F-0 · B▲ J08217-0 · × GD02-** X H25576F-4 · B▲ H93203-5 · X HE7301B-0 · X HKA203H-6 · X J50497-0 · X F6S2-UAB0 · C FD01- * * • C▲ GDAA-** · X H25241-3 · B▲ H25391-0 · B▲ H25577-0 · B▲ H93211-5 · X HE7301F-0 · X HKA203W-6 · X 108218-0 · X 150498Z-0 · X F6S2-UAC0 · C FDAA-** · C▲ H25242-3 · B▲ H25392-0 · B▲ H25580-4 · B▲ H93212-6 · X HE7301H-0 · X HKA204D-6 · X J08315B-0 · × GEAA- * * · X J50499Z-0 · X F6S2-UAD0 · C FDAC-** · C▲ GF00-** · X H25248-0 · B▲ H25393-0 · B▲ H68201-6 · X H93214-5 · X HE7302B-0 · X HKA204J-6 · X J08315D-0 · × J504A1Z-0 · × F6S2-UAE0 · C FE01-** · C▲ GF01-** · X H25255-0 · B▲ H25394-2 · B▲ H68202-5 · X H93215-5 · X HE7302D-0 · X HKA204W-6 · X J08315M-0 · × J504A2Z-0 · × F6S2-UAG0 · C FE02-** · C▲ GF02-** · X H25258-0 · B▲ H25395-4 · B▲ H68204-0 · X H93216-5 · X HE7302Y-0 · X HKA204Y-6 · X J08501-0 · X J504A3Z-0 · X F6T2-UAA0 · C FE03-** · C▲ GF03-** · X H25260-0 · B▲ H25396-0 · B▲ H68205-0 · x H93217-5 · X HE7303-0 · X HKA205A-8 ⋅ × J08502-0 · × J504A4Z-0 · × FE05-** · C GFAA- * * · X H25261-0 · B▲ H25397-4 · B▲ H68206-5 · X H93220-5 · X HKA205B-8 ⋅ X J08505-0 · × J504A7-0 · × F6T2-UAB0 · B HE7303F-0 · X F6T2-UAC0 · B FF00-** · C▲ GG00-** X H25262-0 · B▲ H25398Z-0 · B▲ H68207-5 · x H93223-7 · X HE7305-0 · X HKA205C-8 · **X** J08506-0 · × J504A8-0 · × F6T2-UAE0 · B FH00-** · C▲ GHAA-** • X H25264-3 · B▲ H25505-0 · × H68209-0 · X H93224-6 · X HE7306J-0 · X HKA205D-8 ⋅ X J08507W-0 · × J504A9Z-0 · 🗙

J504B3-3 RPCW-** ▲:内装修理のみ可 △:内装修理のみ可(外装修理 要ご相談)×:修理不可 \sim NR1V- * * • C▲ OB0A-** · A▲ OB25-** · A▲ OBBS- * * • A ▲ QC13-** · A OWAX-** · X RBDV-** · B RPAG-** · B▲ 1504B3-3 · X 1C01-** • F I RAM- * * • X J504B3F-3 ⋅ × 1D00-** • F MA00-** · X NR1W-** • C QB0B- * * • A ▲ QB26-** · A▲ QBBT-** · A▲ QCBE-** · A▲ OWAY- * * • X RH00-** · C▲ RPAH-** · B▲ OBBU-** · A▲ J504B7-4 · × JD5E01A-0 · X ML02-** · X NR1X-** • B▲ OB0C-** · A▲ OB2B-** · A▲ OCBJ- * * • B▲ OWAZ-** • X RL00-** · A▲ RPAJ- * * • B▲ ML03-** · X NRAB-** · X OB0E-** · A▲ OB2D-** · A▲ OBBV- * * • A ▲ OWBX-** · X RMC0-UAA0 · B RPAK-** · C▲ J504B7F-4 · X JD5E01B-0 · X OCBK-* * • B▲ J504B7X-4 · X JD5E01C-0 · X ML04-** · X NRAD-** • D▲ QB0F-** · A▲ QB2H-** · A▲ QBBW-** · A▲ QCBL-** · A QWCX-** · X RMD0-UAA0 · B RPAL-** • C.▲ J504B8-0 · X JD5E01D-0 · X ML05-** · X NRAE-** · A▲ OB0G-** · A▲ QB2J-** · A▲ OBBX- * * · A▲ QCBM-** · A OWCY-** · X RMD0-UAB0 · B RPAM-** · B▲ JD5E02A-0 · x ML06-** · X NRAF-** · A▲ QB0H- * * • A ▲ QB2K-** · A▲ QBBY-** · A▲ QW0A-** · X QWDA-** · X RP0A-** • B▲ RPAN-** · B▲ J504B9-3 · X J504C1-0 · × NRAG-** · A▲ OBBZ- * * · A▲ JD5E02B-0 · X $MLAA-** \cdot X$ QB0J-** • A▲ QB2L- * * • A ▲ OW0B-** · X OWDF-** · X RP0B- * * • B▲ RPAP-** · B▲ NRAJ-** • B▲ QW0C-** · X RP0C-** · B▲ J504C2-0 · X JD5E02C-0 · X MSC70 * * · X OB0K-** · A▲ OB2M-** · A▲ OBCA- * * • A ▲ OWDH- * * · X RPAO- * * • B▲ NRAK-** · A QB0L-** • A▲ QB2P-** · A▲ OBCB- * * · A▲ RP0D-** • B▲ RPAR-** · B▲ NA00-** · E QW0D-** · X QWDJ-** · X J504C6-3 · X JD5E02D-0 · X QB0M-** · A▲ QB2R-** · A▲ QBCC-** · A▲ QW0E-** · X RP0E- * * • B▲ JD5E03A-0 · X NA01-** · E NRAM-** · A RPAS-** · B▲ J504C7-3 ⋅ × QWDL-* * • X NT00-** · D▲ QB0N-** · A▲ QB2S-** · A▲ OBCD- * * • A▲ QW0F-** · X RP0F-** • B▲ JD5E03B-0 · X NB00-** · B R07301-7 · X RPAV-** · A▲ J504D1-0 · X NU00-** · D QB0P-** • A▲ QB2U-** · A▲ JD5E03C-0 · X NC01-** · C QBCE-** · A▲ OW0G-** · X R07302V-7 · X RP0G-** • C▲ RPAW-** · A▲ J504D3-3 · X JD5E03D-0 · × NP02-** • A ▲ NV00-** · B▲ OB0O-** · A▲ OB2V-** · A▲ QBCF-** · A▲ OW0H-** · X R10201-7 · X RP0H-** • C▲ RPAX-** · B▲ J504E7-3 · × J504E7F-3 ⋅ × QBCG-** · A▲ RP01-** • B▲ K17201B-0 · X NP0M-** • A▲ NV01-** · B▲ QB0R-** · A▲ QB2X-** · A▲ QW0J-** · X R10202-0 · X RPAY-** · B▲ J50568-0 · × K17202B-0 · X NP0N-** • B▲ NW00-** • B▲ OB0S-** · A▲ OB2Y-** · A▲ OBCH- * * • A▲ OW0K-** · X R17301-0 · X RP0K- * * · B▲ RPAZ-** · B▲ QB0T- * * · A ▲ OBCJ-** · A▲ RP0L-** • B▲ 150569-3 · X K17202S-0 · X NP0P-* * • A ▲ NW01-** • B▲ OB2Z-** · A▲ QW0L-** · X R17302-0 · X RPBA-** • B▲ J50570-0 ⋅ × K17203-0 · X NO04-** · A▲ NW02-** · C OB0U-** · A▲ OBAA-** · A▲ OBCK-** · A▲ OW0M-** · X R17302V-0 · X RP0M-** · C▲ RPBB-** • B▲ J50571F-0 · × K17206-0 · X NO09-** · A▲ NWAA-** · B▲ OB0V-** · A▲ OBAB-** • A▲ OBCL-** • A▲ OW0Z-** • X RBAA-** · X RP0N-** · C▲ RPBC-** · B▲ K17301B-0 · X NQ0A-** · A PF00-** · X QB0W-** · A▲ QBAC- * * · A ▲ QBCM-** · A▲ QW16-** · X RBAB-** • X RP0P-** • B▲ RPBE-** · C▲ J50571P-0 · × J50572P-0 · X K17302S-0 · X NQ18-** · A▲ PF02-** · X QB0X-** • A▲ OBAD-* * • A▲ QBCN-** · A▲ QW17-** · X RBAC-** · X RP0Q-** · B▲ RPBF-** • B▲ J50573P-0 ⋅ × K17303-0 · X NQ1A-** · B▲ PF0D-** · X QB0Y-** • A▲ OBAE- * * • A ▲ QBCP-** · A▲ QW18-** · X RBAD- * * · X RP0R-** • B▲ RPBG-** · C▲ PF0E- * * · X QBCQ-** · A▲ RP0S-** • B▲ J50574-1 · × K17304-0 · X NO1P- * * · A▲ OB0Z-** • A▲ OBAF- * * • A ▲ OW19-** · X RBAE-** · X RPBH-** · B▲ J50577-3 · **×** K17306F-0 · X NQ1R-* * • A▲ PF0F-** · X QB10-** · A▲ QBAG-** · A▲ QBCR- * * · A ▲ QW20-** · X RBAF- * * · X RP0T-** • C▲ RPBJ- * * • B▲ NQ1S-* * • A▲ PF0G-** · X QB11-** · A▲ QBAH-** · A▲ QBCS-** · A▲ QW21-** · X RBAG-** X RP0U-** • B▲ RPBK-** • B▲ J50581B-0 · × K17308A-0 · X RP0V-** • D▲ NQ1T- * * • A▲ PF0J-** · X QB12-** · A▲ OBAJ- * * • A▲ QBCT-** · A▲ RBAH-** • X RPBL-** · C▲ K17308B-0 · X OW22-** · X J50581T-0 · X NQ1V-** • B▲ PF0L-** · X RP0W-** • B▲ J50581Y-0 · × K17308H-0 · X QB14-** · A▲ QBAK-** · A▲ QBCU-** · A▲ QW26-** · X RBAJ-** • X RPBM-** · B▲ QBCW-** · A▲ RPBN-** · B▲ NO1W-** • B▲ PF0N-** · X OB15-** · A▲ OBAL- * * • A▲ OW27-** · X RBAK-** · X RP0X-** · X J50582Z-0 · × K17308M-0 · X NQ1X-** · A▲ PFAC- * * • X QB16-** · A▲ OBAM-** • A▲ QBDA- * * · A▲ RBAL-** · B▲ RP0Y-** • X RPBP-** • A▲ J50583Z-0 · X K17308Y-0 · X QW29-** · X J505D8Z-1 · X K17505-0 · 🗙 NQ20-** · A PFAD- * * • X OB17-** · A▲ OBAN-** · A▲ QBDB-** · A▲ QW2A-** · X RBAN-** • X RP0Z-** • B▲ RPBQ-** · B▲ QBDC-** · A▲ J505E5Z-4 · × KJ05-** · X NO23-** · A▲ PFAE- * * • X OB1A-** · A▲ OBAP-** · A▲ OW2G-** · X RBAP-** · A▲ RP13-** · B▲ RPBS-** · B▲ 1655B5-4 · X KL0A-* * • C▲ NOAA-* * • A ▲ PFAF-**·X OB1C-** • A▲ OBAO-** · A▲ OBDD- * * • A▲ OW3K-** · X RBAO-** • B▲ RP14-** · B▲ RPBT-** · B▲ KL0C-* * • D▲ NOAB-** · A PFAG-** · X OB1D-** · A▲ OBAR-** • A▲ OBDP- * * · A▲ OW3P-** · X RBAU-**·X RP15-** · B▲ RPBU-** · B▲ J655B7-0 · × J73B04-0 ⋅ × KL34-** · B▲ NQAC-** · B▲ PFAH- * * • X QB1E-** · A▲ QBAS-** · A▲ QBDQ-** · A▲ QW3Q-** · X RBAV-** · X RP16-** · B▲ RPBV-** · B▲ J73N04-0 · × KN70-UAA0 · B NQAD-** · A PFA1-** • X QB1F-** · A▲ OBAT- * * • A ▲ QBDR-** · A▲ QW3S-** · X RBAW-** • X RP17-** • B▲ RPBY-** · A▲ PG02-** · X RP18-** · B▲ J83B03-5 · X KN70-UAB0 · B NOAE-** A OB1G-** · A▲ OBAU- * * • A ▲ QBDS-** · A▲ OW3T-** · X RBBE-** • B▲ RPBZ-** • B▲ J83N03-5 · × KN70-UAC0 · B NQAF-** · B▲ PG03-** · X QB1H- * * • A▲ QBAV- * * • A ▲ QBDT-** · A▲ QW40-** · X RBBT- * * · X RP1A-** • B▲ RPCA-** · B▲ PGAD-**·X OB1J-** · A▲ OBDU-** · A▲ RP1B-** · B▲ J90092-1 · X KN70-UAD0 · B NOAH-** · X OBAW- * * • A▲ OW42-** · X RBBU- * * · X RPCB-** · C▲ PM00-** · X QB1K-** · A▲ RBBV-** • B▲ RP1C-** · B▲ J90097-4 · X KN70-UAE0 · B NR06-** · B QBAX-** • A▲ QBDX-** · A▲ QW43-** · X RPCC-** · B▲ QB1L-** • A▲ QBAY-** · A▲ RP1G-** • C▲ NR0Q-** · A▲ PM01-** · X QBDY- * * • A ▲ QW44-** · X RBBW-** · B▲ RPCD-** · C▲ J90097F-4 · X KSA0-**** B KT00-** · C NR0R- * * • B▲ PM02-** · X OB1M-** · A▲ OBAZ-** • A▲ QBDZ-** · A▲ OW45-** · X RBBX-** • B▲ RP1H-** · A▲ RPCE-** · B▲ J90098-4 · X QB1N-** · A▲ KU00-** · A PM03-** · X RBBY- * * • C.▲ RP1.1- * * • B▲ J90328-4 · X NR0S- * * • B▲ QBBA-** · A▲ QBEA- * * · A ▲ QW46-** · X RPCG-** · A▲ J90528-4 · X KUE0-** · B NR0Z-** · B▲ PM05-** · X OB1P-** · A▲ OBBB-** · A▲ OBER- * * · A▲ OW4B-** · X RBCC-** · B▲ RP1K-** • B▲ RPCH-** · B▲ QC0E-** · A▲ QW4C-** · X J90890-4 · X KV00-** · A NR13-** • B▲ PM07-** · X QB1Q-** · A▲ OBBC-** • A▲ RBCF-** • C▲ RP1L-* * • C.▲ RPC1- * * • B▲ 190890L-4 · × KV01-** · A▲ NR16-** · B▲ PMAA-** • X OB1R-** · A▲ OBBD-** · A▲ QC0F-** · A OW4S-** · X RBCG- * * • C ▲ RP1M-** • B▲ RPCK-** · B▲ OB1U-** · A▲ RP1N-** • B▲ J90891-4 · X LA00-** · X NR1A- * * · B OB00-* * · A▲ OBBE- * * • A ▲ QC0G-* * · A OW4Y-** · X RBCH-** · C▲ RPCL-** · A▲ QB1V-** · A▲ 190896-4 · X LK00-* * · X NR1B-** C OB01-** • A▲ OBBF- * * • A ▲ OC0K-** · B OW4Z-** · X RBC1-** • B▲ RP1O-** • B▲ RPCM-** · B▲ LK01-** · X NR1C-** · A OB02-** · A▲ OB1W-** · A▲ OBBG-** · A▲ OC0L-** · A OW50-** · X RBCN-** · B▲ RP1R-** • B▲ RPCP-** · A▲ J90896F-4 · X J90992-1 · X LK02-** · X NR1D-** · B QB03-** · A▲ QB1X-** · A▲ QBBH- * * · A ▲ QC0S-** · B▲ QW55-** · X RBCP-** • X RP1S-** • B▲ RPCQ-** · A▲ LL00-* * · X NR1L-** · B OB04-** · A▲ OB1Y-** · A▲ OBBJ- * * • A▲ OC0U-** · A OW57-** · X RBCO- * * · B▲ RP1T- * * • B RPCR-** · B▲ 1A00-** • F▲ JA01-** • F▲ LL01-** · X NR1P- * * · B OB05-** · A▲ OB1Z-** • A▲ OBBK- * * • A ▲ QC0W-** · A OW58-** · X RBCR-** · B▲ RP1U-** · B RPCS-** · B▲ JB00-** • F▲ LR0A-** · X NR1Q-** · B QB06-** · A▲ QB20-** · A▲ QBBL- * * • A▲ QC0X-** · A QW5C-** · X RBCX-** · B RP1X-** · C RPCT-** · B▲ OB07-** · A▲ OB21-** · A▲ RBCZ-** · B RP23-** · C RPCU-** · B▲ JBAE01A-8 · X LR0C-** · X NR1R- * * • B OBBM- * * • A ▲ OC0Y-** · A OWAU- * * · X JBAE01B-8 · X LR15-** · X NR1T-** · C▲ QB08-** · A▲ QB23-** · A▲ QBBP- * * • A ▲ QC0Z-** · A QWAV-** · X RBDG-** · B RP24-** · B RPCV-** · C▲ JC00-** D LR16-** · X NR1U-** · B QB09-** · A▲ QB24-** · A▲ QBBR-** · A▲ QC11-** · B▲ OWAW-** · X RBDN-** · C RP25-** · A RPCW-** · C▲

RPCX-** UN5J-** ▲:内装修理のみ可 △:内装修理のみ可(外装修理 要ご相談)×:修理不可 \sim RPCX-** • B▲ S70Y-** • A ▲ TA0S-** • X TP03-** • X UB06-** • A ▲ UB63-** • A ▲ UBAX-** · A▲ UBHG-** · B▲ URTK-** • B▲ UG0U-** • A ▲ RT03-** · X RPDC- * * • B▲ RT06-** · X SZ0Z-** · A▲ TD00-* * • A ▲ TP04-** · X UB07-** · A▲ UB64-** · A▲ UBAY-** · A▲ UBHH- * * • B▲ UBTL-** · A▲ UG0V-** • A ▲ RPDE-** • A▲ RTAA-** • X SZ12-** · A▲ TD01-** · A▲ TP05-** · X UB08-** · A▲ UB67-** · A▲ UBBC- * * • B▲ UBHK-** • B▲ UBTN-** · D▲ UG0W-** • A▲ RPDF-** • B▲ SZ13-** · A▲ TD02-** · A▲ TR03-** · A▲ UB68-** · A▲ UBHN-** · A▲ UBTR-** · B▲ UG11-** · A▲ RV00-** · X UB09-** · A▲ UBCL-** · A▲ RPDG-** • B▲ RVAA-** · X SZ14-** · A▲ TD04-** · B▲ TR04-** · X UB0A-** • B▲ UB69-** · A▲ UBCR-** · B▲ UBHP-** · A▲ UBTT-** · B▲ UG13-** · A▲ RPDH-** · B▲ RVAB- * * · X SZ15-** · A▲ TD05-** · A▲ TR06-** · B▲ UB0X-** • B▲ UB6B-** · A▲ UBCS-** · A▲ UBHS-** · A▲ UBTU-** · A▲ UG15-** · A▲ RPD1- * * • C.▲ RVAC-** · X SZ16-** · A▲ TD06-* * • B▲ TR07-** • B▲ UB21-** · A▲ UB6G-* * • B▲ UBCT-** · A▲ UBHW-** · A▲ UBTW-** • A▲ UG17-** · A UB6H- * * · A▲ RPDK-** · A▲ RVAD-**·X SZ17-** · A▲ TD07-** · C▲ TR08-** • B▲ UB23-** · A▲ UBCV-** · A▲ UBJE-** · A▲ UBTX-** · B▲ UG19-** · A▲ TR0A-** • B▲ UB6J-** · B▲ RPDL-** · B▲ SD00-** · B SZ18-** · A▲ TD08-** • A▲ UB28-** · A▲ UBCW-** · B▲ UBJF-** · A▲ UBTZ-** · A▲ UG10-** · A TD09-** · B▲ TS00-** · X UB29-** · A▲ UB6L-** · A▲ UBCX-** • B▲ UBJK-** · A▲ RPDM-** · B▲ SD01-** · B SZ1A-** · A▲ UBUB-** · A▲ UG1R-** · A RPDN-** • B▲ SD02-** · B TT00-** · B▲ UB2B-** · B▲ UB6P-** · B▲ UBCY-** · B▲ UBJR-** · A▲ UBUC-** · A▲ SZ1M-** · A▲ TD0A-** · B▲ UG1T- * * • A UB6Q-** · A▲ UG1U-** · B RPDP-** • B▲ SDAA-** · B SZ1N-** • A▲ TD0B-** • B▲ TT02-** · B▲ UB2C-** · A▲ UBDH-** · B▲ UBJV-** · A▲ UBUD-** · A▲ TT07-** · B UG1V-** · B RPDO-** • B▲ SE00-** · B SZ1U-** · A▲ TD0D-** • B▲ UB2F-* * • A▲ UB6V- * * • A▲ UBD3- * * • A▲ UBJW-** · A▲ UBUE-** · A▲ RPDR-** • D▲ SE01-** · C SZ1V-** · A▲ TD0F-** • A ▲ TT09-** · B▲ UB2P-** · A▲ UB6Z- * * · A▲ UBDK- * * • A ▲ UBKE- * * • A ▲ UBUF-** · B▲ UG1W-** · A RPDS-** · B▲ SE02-** C SZ22-** · A▲ TD0F-** • B▲ TT0D-** · B UB2S-** · A▲ UB70-** · B▲ UBDN-** · A▲ UBKG-** · A▲ UBUG-** · B▲ UG1X-** · A▲ RPDT-** · B▲ SFAA- * * · X SZ23-** · A▲ TD0G-** • B▲ TT0E-** · B UB2V-** · A▲ UB72-** · A▲ UBDR-** · A▲ UBKN-** • A▲ UBUH-** · A▲ UGAA-** · A▲ UBUK-** · A▲ RPDU-** · B▲ SGAA-** · X SZ25-** · A▲ TD0H-** • B▲ TT0F-** · B UB2W-** • B▲ UB71-** · A▲ UBDS-** · A▲ UBKO- * * • A ▲ U100-** · X RPDV-** • B▲ SHAA-** · X SZ29-** · B▲ TD0J-** · B▲ TT0J-** · B▲ UB2Y-** · B▲ UB7O-** · A▲ UBDT-** · A▲ UBKS-** • A▲ UC04-** · X U301-* * · X RPDW-** · B▲ SJ00-** · X SZ2A-** · A▲ TD0K-** • B▲ TT0P-** · B UB2Z-** · B▲ UB7R- * * • A ▲ UBDU-** · A▲ UBKX-** • A▲ UC05-** · X UL00-** · X RPDX-** • B▲ SKAA-** · X SZ2B-** · C▲ TD0M-** • B▲ TT0R-** · B UB31-** · A▲ UB7V- * * • B▲ UBDW-** • A▲ UBKY-** · A▲ UC06-** · X UN00-** · B▲ RPEB-** · A▲ SKAB- * * · X SZ2C-** · A▲ TD0P-** • B▲ TT0U-** · B UB32-** · A▲ UB7W-** • B▲ UBDX-** · A▲ UBLE-** · A▲ UC07-** · X UN01-** · A▲ RPEC-** • B▲ SLAA-** · X SZ2D-** · A▲ TD0R-** • B▲ TT0V-** • B▲ UB33-** · B▲ UB8B- * * · A ▲ UBDY-** · A▲ UBLK-** · A▲ UC08-** · X UN02-** · B▲ RPEF-** · B▲ SLAB-** · X SZ2E-** · B▲ TD0S-** • B▲ TT0Y-** · B▲ UB38-** · A▲ UB8H- * * • B▲ UBDZ-** · A▲ UBLL-** · A▲ UC09-** · X UN03-** · A▲ RPEG-** • B▲ SMAA-** · X SZ2H- * * • A ▲ TD0T-** • B▲ TT0Z-** · B UB3J-** · A▲ UB8J-** • B▲ UBEA-** · A▲ UBLR-** · A▲ UC0A-** · X UN0L-* * • B▲ RPEH-** · B▲ SMAB-** • X SZ2R-** · A TD0U-** • B▲ TT10-** · B UB3N-** · A▲ UB8L-** • B▲ UBEC-** · A▲ UBLV-** · A▲ UC0D-** · A▲ UN0M-** · A▲ RPEJ-** • B▲ SZ3A-** · A TD0V-** • B▲ TT11-** · B UB8N-** · A▲ UBME-** · B▲ UC0E-** · A▲ UN0P-** · A▲ SMAC-** · X UB3Q-** · A▲ UBED-** · A▲ TT12-** · B▲ UBEE-** · A▲ RPEM- * * • B▲ SMAD-**·X SZ3F-** · B TD0X-** • B▲ UB3R-** · A▲ UB8U-** · B▲ UBMJ-** • A **▲** UC0F-** • A▲ UN0Q-** · A▲ UB8W-** • B▲ RPEP-** · B▲ SMAE-**·X SZ3M-** · B TD0Y-** • B▲ TT13-** · B UB3Y-** · B▲ UBEP-** · B▲ UBMK-** · A▲ UC0G-** · C UN0S-** · A▲ RPER-** · B▲ SMAF- * * • B▲ SZ3T-** · B TD0Z-** • B▲ TT14-** · B▲ UB8X-** • B▲ UBEQ-** · B▲ UCAA-**·X UN0V-** • A▲ UB43-** · B▲ UBMV-** • A▲ RPES-** · B▲ SMAG-**·X SZ3W-** • A TDAB-** • B▲ TT16-* * • B▲ UB44-** · A▲ UB8Y-** • B▲ UBEW-** · A▲ UBMW-** · B▲ UCAB-** · X UN1A-** • B▲ RPET-** · B▲ SMAH-** · A▲ SZ42-** · B TDAC-** · B▲ TT17-** · A▲ UB45-** · A▲ UB8Z-** · A▲ UBEX-** · A▲ UBMY-** · A▲ UCAD-**·X UN1B-** · B▲ RPEV-** • C.▲ SO00-** · B▲ SZ43-** · B TDAD-** · B▲ TTAC-** · B UB46-** · A▲ UB91-** · B▲ UBEZ-** · A▲ UBMZ-** · A▲ UCAF-** · B▲ UN2B-** · A▲ RPEW-** • B▲ SZ44-** · B▲ TDAE-** · B▲ TTAD-** · B UB93-** · A▲ UBFA- * * • B▲ UCAG-** · B▲ UN2P-** · A▲ STAA-** · B▲ UB48-** · A▲ UBNB-** · A▲ RPEX-** • B▲ STC0-UAA0 · C SZ47-** · B TDAG-** · B▲ TTAE-** · X UB4B-** · B▲ UB94-** · B▲ UBFC-** · A▲ UBNC-** · B▲ UD02-** · X UN30-** · A▲ RPEY-** · B▲ SZAC-** · A A TDA1-** · B▲ TTAG-** · B UB4C-** • B▲ UB96-** · B▲ UBFD-** · A▲ UBNH-** · A▲ UD03-** · X UN31-** · B▲ SW00-** · B RPEZ-** · B▲ SW01-** · B▲ SZAD-** · A▲ TE0D-** • X TV00-** · X UB4E- * * • B ▲ UB97-** · B▲ UBFE-** · A▲ UBPB-** · A▲ UE03-** · X UN33-** · B▲ RPFA-** · B▲ SW06-** · B▲ SZAE-**·X TE25-** · A▲ TV01-** · B UB4F-** · B▲ UB9A- * * • B▲ UBFG-** · A▲ UBPC-** · A▲ UE04-** · X UN3S-** · B▲ TEAV- * * • X UE05-** · X RPFB-** · B▲ SX09-** · B▲ SZAH-**·X TV02-** · B▲ UB4L- * * • C▲ UB9B-** · B▲ UBFJ- * * • B▲ UBPK-** · A▲ UN3V-** • B▲ TEAW-** • X SZAJ-** · A▲ TW00-** · B UBFK-** · A▲ UBPL-** · A▲ RPFC-** • B▲ SY00-** · B UB4M-** · A▲ UB9C-** · B▲ UE06-** · X UN3Y-** • A ▲ TEC01 * * · D▲ RPFD-** · B▲ SZAQ-** · A▲ TW01-** • B▲ UB4P-** · A▲ UBAC-** · A▲ UBFL-** • A▲ UBPR-** · A▲ UE0L- * * • A ▲ UN42-** · A▲ SZ01-* * • B▲ RPFG-** · B▲ SZ02-** · A▲ SZAU-** · A▲ TEDA-** • A▲ TW02-** • B▲ UB4R-** • A▲ UBAD-** · A▲ UBFP-** • A▲ UBPU-** · A▲ UE0M-** · A▲ UN43-** · A▲ SZAX-** · A▲ TEDB- * * • A ▲ UBPY- * * • A ▲ RPFH-** · B▲ SZ03-** · A▲ TW03-** · B UB4T- * * • A ▲ UBAE-** · A▲ UBFQ-** · A▲ UE0R-** · A▲ UN47-** • A▲ SZBB-** · A▲ UB50-** · A▲ RPFJ- * * • A▲ SZ04-** · B▲ TEDC-** · A▲ TW04-** • B▲ UBAF-** · A▲ UBGE-** · A▲ UBPZ-** · A▲ UEAE-**·X UN4A-** · A▲ RPFK-** · C▲ SZ05-* * · A▲ SZBC-** • B▲ TED1- * * • A ▲ TX00-** · B UB52-** · B▲ UBAG-** · A▲ UBGG-** · B▲ UBQG-** · B▲ UFAF-**·X UN4Q-** · A▲ RPFI-** · B▲ SZ0D-** · B▲ SZBF-** · A▲ TFDK-** • A ▲ TY00-* * · C UB5B-** • A▲ UBAH- * * • A▲ UBG1- * * • A ▲ UBOS- * * • B▲ UFAG-**·X UN4U-** · A▲ RPFM-** • B▲ SZ0E-** · A▲ SZBG-** · A▲ TIME $** \cdot x$ TY01-** · B UB5C-** · A▲ UBAJ-** • A▲ UBGL-** · A▲ UBRB-** · B▲ UEAM-** · B▲ UN4V-** • A▲ RPFN-** · B▲ SZ0G-** • B▲ TA0F-** • X TK00-** · X TY02-** · B UB51-** · A▲ UBAK-** · A▲ UBGN-** · A▲ UBRC-** · B▲ UG00-** · A▲ UN4W-** · A▲ RPFO-** · B▲ TA0G-** · X TYC00 * * · X UBAP-** · A▲ UBRP-** · A▲ UG01-** · A▲ SZ0H-** · A▲ TKAA-** • X UB5K-** · A▲ UBGR-** · A▲ UN4Y- * * • B▲ RPFU-** • A▲ SZ0J-** • A▲ TA0H-** · X TM02-** · A▲ TYC01 * * · X UB5L- * * • A▲ UBAQ-** · A▲ UBGS-** · A▲ UBRQ-** · A▲ UG02-** · A▲ UN52-** · B▲ RPFV-** • B▲ SZ0K-** • A▲ TA0J-** · X TM03-** · A▲ TYC03 * * · A▲ UB5M-** · A▲ UBAR-** · A▲ UBGT- * * · A▲ UBRV-** · B▲ UG0J- * * • B▲ UN53-** · A▲ RPFW-** • B▲ SZ0P-* * • A▲ TA0K-** · X TM04-** · A▲ TYC04 * * • X UB5P- * * • A ▲ UBAS-** · A▲ UBGU-** · A▲ UBRX-** · B▲ UG0K-** · A▲ UN54-** · A▲ RR70-UAA0 · B SZ0R-** • A▲ TA0L-** • X TM05-** • A▲ TYE00 * * • X UB5T- * * • A ▲ UBAT-** · A▲ UBGV-** • A▲ UBTA-** · B▲ UG0N-** · B▲ UN59-** · A▲ SZ0S-** • A▲ TA0M-** · X TP00-** · X TZ00-** · C UBAU-** · A▲ RT00-** · X UB5Y- * * • A ▲ UBHC-** · A▲ UBTB-** · A▲ UG0P-** · A▲ UN5G- * * • B▲ RT01-** · X SZ0V-** • A▲ TA0N-** · X TP01-** · X UAAA-** • A▲ UB5Z-** · A▲ UBAV-** · A▲ UBHD-** · A▲ UBTE-** • B▲ UG0Q-* * • A▲ UN5H- * * • B▲ RT02-** · X SZ0W-** • A▲ TA0Q-** **X** TP02-** · X UB04-** · A▲ UB60-** · A▲ UBAW-** · A▲ UBHF-** • A▲ UBTH- * * • B▲ UG0R-** • A▲ UN5J-** · A▲

UN3W-★ ★		ZDU1- ★ ★				■ . 1 3421≥=0			RIPE SCHOOL	
ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分	ケース番号・商品区分
UN5W-** • A▲	UND6-** · A	VD0E-** • B▲	VY01-** · X	Y489*** · X						
UN5Y- * * • A▲	UND8-** · B	VD0H-** • B▲	VZ03-** · B	Y97539-** · X						
UN5Z-** • A▲	UNDU-** · B	VD0R-** · A▲	WA00-** · B▲	YE00-** · X						
UN60-** • A▲	UNE2-** • B▲	VD0U-** • A	WB00-** · X	YE01-** · X						
UN61-** · A▲	UNE3-** • B▲	VD0W-** · A	WB01-** · X	YE04-** · X						
UN62-** · A▲	UNE4-** • B▲	VD0X-** • A	WB02-** X	YF00-** · X						
UN64-** · A▲	UNE5-** · B▲	VD10-** · A	WC00-** · A	YG00-** · X						
UN68-** · A▲	UNE9-** · B▲	VDAB- * * • B▲	WCAA-** · A	YJ01-* * · X						
UN6H-** · A▲	UNEF-** · B▲	VDAD-** · A	WD00-** · B	YJ02-* * · X						
UN6P-* * • A▲	UNEJ-** · B▲	VDAE-** B	WD00 + + B WD01-* * • B	YJ03-* * · X						
UN6S-* * • A▲	UNEL-** · B▲	VE00-** · X	WD01 + + B WD02-* * • B	YK01-** X						
UN6T-* * • A▲	UNF1-* * · B▲	VE01-** X	WD02 * * · C	YK02-** · X						
UN6U-** · A▲	UNG2-** · B▲	VE01-* * • X	WD03-* * · C WD04-* * · B	YM01-** X						
UN71-** · A▲	UNG3-** · A▲	VE03-** · X	WD05-** · B	YQ00-** · X						
UN73-** · A▲	UNG5-* * · B▲	VE03-* * • X VF02-* * • B▲	WD05-* * · B	YQ01-** · X						
UN75-* * • A▲		VF02-* * • B▲ VF03-* * • A▲	WD00-* * · B	-						
	UNG9-** • B▲			YU00-** · X						
UN77-** • B▲	UQ01-** · A	VF04-** · B	WD08-** • B▲	YW00-** · X						
UN78-** • A▲	UR00-** X	VFAA-** · C	WD09-** B	Z6A201A-6 · X						
UN7G-C0 · A▲	UR02-** X	VG00-** · X	WD06 * * D	Z6A201B-6 · X						
UN7H- * * • B▲	US00-** X	VG01-** · X	WD0C-** B	Z6A201C-6 · X						
UN7K-** • C▲	US01-** · B▲	VG02-** · X	WDAA-** B	Z6A201D-6 · X						
UN7S-** • A▲	US02-** · B▲	VG03-** · X	WDAB-** · B	Z6A201E-6 · X						
UN7T-** • B▲	US03-** · X	VG04-** · X	WDAC-** • B▲	Z6A201F-6 · X						
UN7V-** • A▲	US04-** · X	VG05-** · X	WDAD-** · B	Z6A201G-6 · X						
UN7Y-** • A▲	US05-** · X	VG06-** · X	WDAE-** · B	Z6A201H-6 · X						
UN7Z-** • A▲	US09-** · A	VG07-** · X	WDAF-** · B	ZB00-** · X						
UN81-** · A▲	USAB-**·X	VG08-** · X	WDAG-** · B	ZB01-** · X						
UN82-** · A▲	UT0E-** · B	VK01-** · X	WDAH-** · B							
UN8G-** • A▲	UT0F-** • B	VK02-** · C▲	WE01-** · B							
UN8V-** • A▲	UT0H-** · A▲	VK03-** · C▲	WE03-** · C							
UN8W-** · A▲	UU03-** · B	VK04-** · C	WG00-** · C							
UN92-** · B	UVAA-** · B▲	VKAB- * * • C▲	WG01-** · B							
UN95-** · A	UW00-** • B▲	VKAC- * * • D▲	WG02-** · B							
UN9N-** · B	UX00-** • B▲	VL01-** • B▲	WHAA-** \cdot B							
UN9P-* * • A	UY02-** · B	VL04-** • B▲	XA00-** · B▲							
UN9X-** • B	UY03-** · A	VL0A-** • B	XB00-** · X							
UN9Y-** · B	UY07-** · B	VL58-UAA0 · A	XC00-** · B							
UNA3-** · A	UZ00-** · A	VM00-* * · X	XCAA-** · B							
UNA7-** · A	UZ01-** · C	VN00-** · A▲	Y121-UAA0 · A							
UNA8-** · A	V100-** · B	VN01-** · X	Y47076P-7 · X							
UNAA-** • A▲	VA00-** · X	VQAA-** • X	Y47076Q-7 · X							
UNAM-** · A▲	VA01-** · X	VR00-** · X	Y47301B-8 · X							
UNAS-** · B▲	VA02-** · X	VR01-** · B	Y47301D-8 · X							
UNAX-** · A▲	VA03-** · X	VR32-UAA0 · B	Y47301F-8 · X							
UNB4-** · A	VA04-** · X	VS00-** · X	Y47301H-8 · X							
UNBE-** · A▲	VA05-** · X	VS75-UAB0 · C	Y47301L-8 · X							
UNBU-** • B▲	VA07-** · X	VT00-** · X	Y47301N-8 · X							
UNC5-** · A	VA09-** • A▲	VT01-** · X	Y47776P-7 · X							
UNC6-** · A	VC00-** · X	VT32-UAA0 · A	Y47776Q-7 · X							
UNC7-* * • B▲	VC01-** · X	VT82-UAA0 · A	Y47791B-8 · X							
UNCE-* * • A▲	VC02-** · X	VU00-** · X	Y47791D-8 · X							
UNCF-* * • A▲	VD00-** · B▲	VU00-Q0 · X	Y47791F-8 · X							
UND0-** · A	VD09-** · A▲	VX3W-UAA0 · B	Y47791L-8 · X							
UND1-** · B	VD0B-** · B▲	VX3W-UAB0 · B	Y47791M-8 · X							
UND5-** · A	VD0C-** · X	VY00-** · X	Y47791Y-8 · X							
OIND3- ↑ ↑ H	^ DOC- ↑ ↑ . ∨	V 1 U U - ↑ ↑ ↑ 🔨	14//211-0 . 🗸							

修理料金

·修理料金

内装·外装修理

商品区分		Α		В		С		D		E		F	
		税込	税別	税込	税別	税込	税別	税込	税別	税込	税別	税込	税別
内装修理技術	料(内装部品代含む)	7,150円	6,500円	11,440円	10,400円	18,590円	16,900円	22,880円	20,800円	28,600円	26,000円	32,890円	29,900円
外装修理技術料	料(外装部品代除く)	4,004円	3,640円	5,005円	4,550円	5,720円	5,200円	7,150円	6,500円	8,580円	7,800円	10,725円	9,750円
外	文字板	2,145円	1,950円	4,290円	3,900円	7,150円	6,500円	10,010円	9,100円	11,440円	10,400円	12,870円	11,700円
装	ガラス	2,860円	2,600円	3,861円	3,510円	4,862円	4,420円	5,863円	5,330円	6,864円	6,240円	7,865円	7,150円
部	りゅうず	2,145円	1,950円	2,145円	1,950円	3,575円	3,250円	3,575円	3,250円	5,005円	4,550円	5,005円	4,550円
品	ボタン	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円	1,430円	1,300円
代	針(1本)	1,001円	910円	1,001円	910円	1,001円	910円	1,001円	910円	1,001円	910円	1,001円	910円

バンド修理・交換

7771122	×32×					
		税込	税別			
	バンド修理技術料(バンド部品代除く)	2,145円	1,950円			
バ	バンド一式(メタル/レザー/シリコン/ナイロン等)	オリエントお客様相談室へお問い合わせください				
ン	中留					
۴	固定駒(片側)	同上				
部	調整駒(1駒)	同上				
品	エンドピース(1個)	1,144円	1,040円			
代	バネ棒/Cリング/ピン類	286円	260円			

電池交換

	税込	税別
電池交換料(電池、パッキン、防水検査代含む)	2,860円	2,600円

軽研磨

	A·B	·C	D·E·F		
	税込	税別	税込	税別	
軽研磨技術料(+内装もしくは外装修理技術料)	10,010円	9,100円	12,870円	11,700円	

お問い合わせ先

●修理品の送り先

ウオッチ修理センター

〒399-0796 長野県塩尻市塩尻町390セイコーエプソン(株) TEL 050-3155-8290 FAX 0263-44-1025 受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(弊社指定休日は除く)

●商品に関するお問い合わせ

オリエントお客様相談室

TEL 042-847-3380

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日 (弊社指定休日は除く)

オリエントホームページ

https://www.orient-watch.jp/